

ALLEGATO 04



FOTO 01 - VIA BONIFICAZIONE E VISTA DELLA PROPRIETA'



FOTO 02 - VIA BONIFICAZIONE VISTA DELLA STRADA E DEL CANALE



FOTO 03 - CANALE BONIFICAZIONE



FOTO 04 - MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE BONIFICAZIONE



FOTO 05 - VISTA DELLA PROPRIETA' IN LONTANANZA



FOTO 06 - VISTA DELLA PROPRIETA' IN LONTANANZA



FOTO 07 - CENTRALE DI SOLLEVAMENTO CONSORZIO BONIFICA



FOTO 08 - VIA BONIFICAZIONE IMMAGINE DICEMBRE 2019



FOTO 09 - CANALE BONIFICAZIONE IMMAGINE DICEMBRE 2019



FOTO 10 - VIALE D'ACCESSO



FOTO 11 - CANCELLO D'INGRESSO ALL'ABITAZIONE



FOTO 12 - CANCELLO D'INGRESSO AL PARCO CIRCOSTANTE



FOTO 13 - ABITAZIONE
VISTA GENERALE



FOTO 14 - VISTA FRONTE LATERALE
E PERGOLATO TRASFORMATO A PORTICO



FOTO 15 - PROSPETTO PRINCIPALE
LATO SUD E VISTA TETTOIA/PORTICO



FOTO 16 - PROSPETTO SUL RETRO
LATO NORD



FOTO 17 - PROSPETTO LATERALE
LATO EST



FOTO 18 - PROSPETTO LATERALE
LATO OVEST



FOTO 19 - PROSPETTO LATERALE
E VISTA TETTOIA/PORTICO



FOTO 20 - PERGOLATO
TRASFORMATO A MAGAZZINO



FOTO 21 - PROSPETTO SUL RETRO
LATO NORD



FOTO 22 - PERGOLATO
TRASFORMATO A TETTOIA/PORTICO



FOTO 23 - PERGOLATO
TRASFORMATO A TETTOIA/PORTICO



FOTO 24 - INTERNO DEL MAGAZZINO
DA PERGOLATO TRASFORMATO



FOTO 25 - PERGOLATO
TRASFORMATO A MAGAZZINO



FOTO 26 - VISTA DELLA
TETTOIA/PORTICO LATO SUD



FOTO 27 - VISTA DEL GIARDINO
SUL FRONTE PRINCIPALE



FOTO 28 - VIALE D'ACCESSO
E GIARDINO



FOTO 29 - GIARDINO LATERALE



FOTO 30 - GIARDINO LATERALE



FOTO 31 - FRONTE LATERALE
LATO OVEST



FOTO 32 - GIARDINO



FOTO 33 - VISTA DEI CAPANNI
DAL PARCO



FOTO 34 - MAGAZZINO
NON CONFORME INTERNO A CORTE



FOTO 35 - VISTA DEL MAGAZZINO
NON CONFORME INTERNO ALLA CORTE



FOTO 36 - VISTA DEL CANCELLO
CARRABILE D'INGRESSO



FOTO 37 - BARBECUE E
ATTREZZATURE VARIE



FOTO 38 - INTERNO DEL MAGAZZINO
NON CONFORME



FOTO 39 - ATTREZZAIA CONFORME
INTERNA ALLA CORTE AD USO STALLA



FOTO 40 - MAGAZZINO
NON CONFORME INTERNO ALLA CORTE



FOTO 41 - BOX CANI NON CONFORME
NELL'AREA CIRCOSTANTE OGGI PARCO



FOTO 42 - BOX CANI NON CONFORME
NELL'AREA CIRCOSTANTE OGGI PARCO



FOTO 43 - MAGAZZINO
NON CONFORME INTERNO ALLA CORTE



FOTO 44 - MAGAZZINO
NON CONFORME INTERNO ALLA CORTE



FOTO 45 - TRALICCIO LINEA ALTA
TENSIONE NEL PARCO CIRCOSTANTE



FOTO 46 - CAPANNO NON
CONFORME NEL PARCO CIRCOSTANTE



FOTO 47 - DEPOSITO MATERIALI
NON AUTORIZZATO (ANGOLO PARCO)



FOTO 48 - ANGOLO PARCO IN PROSS.
DI CAPANNI E MATERIALI DEPOSITATI



FOTO 49 - CAPANNI E SERRA NON AUTORIZZATI (ANGOLO PARCO)



FOTO 50 - CAPANNI E RECINZIONI NON AUTORIZZATE (ANGOLO PARCO)



FOTO 51 - VASCA DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA (ANGOLO PARCO)



FOTO 52 - PARCO CIRCOSTANTE



FOTO 53 - PARCO CIRCOSTANTE



FOTO 54 - PARCO E PISCINA IN LONTANANZA



FOTO 55 - CAPANNI NON AUTORIZZATI IN LONTANANZA (PARCO)



FOTO 56 - PARCO



FOTO 57 - VISTA DEL TRALICCIO ALTA TENSIONE E PARCO



FOTO 58 - PISCINA NON AUTORIZZATA



FOTO 59 - PISCINA E VISTA CAPANNI NON AUTORIZZATI



FOTO 60 - CAPANNI NON CONFORMI ACCANTO A PISCINA



FOTO 61 - CAPANNO NON CONFORME



FOTO 62 - BAGNO ABUSIVO IN
CAPANNO NON AUTORIZZATO



FOTO 63 - MAGAZZINO IN CAPANNO
NON AUTORIZZATO



FOTO 64 - BAGNO ABUSIVO



FOTO 65 - IMPIANTI PISCINA



FOTO 66 - CONTATORI IMPIANTI
PISCINA



FOTO 67 - DETTAGLIO PAVIMENTO
PISCINA



FOTO 68 - LAMPIONE PISCINA




FOTO 69 - PUNTO ACQUA PISCINA



FOTO 70 - CREPE E FESSURAZIONI
DI ASSESTAMENTO SISMICO



FOTO 71 - DISTACCO DI INTONACO E
VERNICIATURA



FOTO 72 - UMIDITA' DA RISALITA
NEI MURI (INGRESSO PORTICO)



FOTO 73 - PORTICO NON CONFORME



FOTO 74 - PERGOLATO
TRASFORMATO IN TETTOIA/PORTICO



FOTO 75 - PARETE NON CONFORME
FRA PORTICO E MAGAZZINO ABUSIVO



FOTO 76 - DISTACCHI DI INTONACO
E VERNICIATURA - UMIDITA'



FOTO 77 - DETTAGLIO FINESTRA



FOTO 78 - DETTAGLIO
SCURONE FINESTRA



FOTO 79 - COLONNA IN LEGNO
PERGOLATO/PORTICO



FOTO 80 - CREPE E FESSURE PER
SOLLECITAZIONE DA MOVIMENTO



FOTO 81 - COLONNA CANCELLO



FOTO 82 - FESSURAZIONI, CREPE,
DISTACCHI E ROTTURE



FOTO 83 - DETTAGLIO PAVIMENTO
ESTERNO



FOTO 84 - DECORAZIONE PORTICO
D'INGRESSO



FOTO 85 - COPERTURA IN LEGNO
ALI LATERALI FABBRICATO



FOTO 86 - COPERTURA IN LEGNO
ALI LATERALI FABBRICATO



FOTO 87 - SCALA PIANO PRIMO



FOTO 88 - SCALA INTERNA DI
ACCESSO A PIANO PRIMO



FOTO 89 - BAGNO UTILIZZATO COME
MAGAZZINO




FOTO 90 - VASCA BAGNO



FOTO 91 - INFISSO E SCURI ESTERNI



FOTO 92 - PAVIMENTI E PORTE
INTERNE



FOTO 93 - DETTAGLIO PAVIMENTI



FOTO 94 - TELAIO INFISSO ESTERNO



FOTO 95 - COPERTURA PORTICO



FOTO 96 - SOGLIA E PAVIMENTI
INGRESSO



FOTO 97 - FESSURAZIONI E CREPE



FOTO 98 - CREPE ASSESTAMENTO



**FOTO 99 - CREPE ASSESTAMENTO
BAGNO**



**FOTO 100 - LUCERNAIO TETTO
INFILTRAZIONI E ASSESTAMENTI**



**FOTO 101 - INFILTRAZIONI BAGNO
SOTTOTETTO**



**FOTO 102 - INFILTRAZIONI
LUCERNAIO IN COPERTURA**



**FOTO 103 - UMIDITA' E
DISTACCAMENTI INTONACO SOFFITTI**



**FOTO 104 - INFILTRAZIONI MURO
A PIANO TERRA**



**FOTO 105 - INFILTRAZIONI MURI
A PIANO TERRA**



FOTO 106 - UMIDITA' MURI SCALA



**FOTO 107 - INFILTRAZIONE
INFISSO CAMERA**



**FOTO 108 - INFILTRAZIONI
VANI SOGGIORNO**



FOTO 109 - CUCINA/PRANZO



FOTO 110 - CUCINA E STUFA



FOTO 111 - CUCINA



FOTO 112 - VANI A SERVIZIO
UTILIZZATI COME SOGGIORNO



FOTO 113 - VANI A SERVIZIO
UTILIZZATI COME SOGGIORNO/PRANZO



FOTO 114 - CANTINA UTILIZZATA
COME SALA HOBBY



FOTO 115 - AUTORIMESSA USATA
COME CUCINA/TAVERNETTA



FOTO 116 - AUTORIMESSA USATA
COME CUCINA/TAVERNETTA



FOTO 117 - BAGNO PIANO PRIMO




FOTO 118 - BAGNO PIANO PRIMO



FOTO 119 - CAMERA PIANO PRIMO



FOTO 120 - CAMERA PIANO PRIMO



FOTO 121 - CAMERA PIANO PRIMO



FOTO 122 - CAMERA PIANO PRIMO



FOTO 123 - CAMERA PIANO PRIMO



FOTO 124 - BAGNO PIANO PRIMO




FOTO 125 - BAGNO PIANO PRIMO



FOTO 126 - BAGNO PIANO PRIMO



FOTO 127 - BAGNO PIANO PRIMO



FOTO 128 - DISIMPEGNO PER SOTTOTETTO



FOTO 129 - SCALA DI ACCESSO AL SOTTOTETTO



FOTO 130 - VANI SOTTOTETTO



FOTO 131 - SOLARIUM SOTTOTETTO



FOTO 132 - VANI SOTTOTETTO



FOTO 133 - BAGNO E DOCCIA
IN NICCHIA



FOTO 134 - BOX DOCCIA
MULTIFUNZIONE



FOTO 135 - UNITA' INTERNA PER IL
RAFFRESCAMENTO



FOTO 136 - RADIATORE ACCIAIO
IN NICCHIA



FOTO 137 - CALDAIA FERROLI E
BOILER ACCUMULO ACQUA CALDA



FOTO 138 - SECONDA CALDAIA
MARCA IMMERGAS



FOTO 139 - ASPIRAZIONE
CENTRALIZZATA



FOTO 140 - IMPIANTO ASPIRAZIONE
CENTRALIZZATA



FOTO 141 - CITOFONO
E CONTATORI ENEL



FOTO 142 - SISTEMA DI EMISSIONE
RADIATORI IN ACCIAIO



FOTO 143 - INGRESSO



FOTO 144 - EDIFICIO ORIGINARIO
EPOCA 1991