

ALLEGATO N.2
Ctu. Ing. Valentina Varlese RGE 158/2020



ESTERNO FABBRICATO



ESTERNO FABBRICATO



AREA PEDONALE COMUNE ESTERNA



AREA PEDONALE COMUNE ESTERNA




VANO SCALA



INGRESSO



PORTA INGRESSO



DISIMPEGNO




DISIMPEGNO



SFONDELLAMENTO SOFFITTO



SFONDELLAMENTO SOFFITTO



CUCINA



CUCINA




INFILTRAZIONI SOFFITTO



CUCINA



SOGGIORNO



SOGGIORNO



SOGGIORNO



LESIONE MURATURA



PARTICOLARE PORTE



LETTO M.



LETTO M.




SOFFITTO RISANATO LASCIATO A RUSTICO



INFILTRAZIONI SOFFITTO



LETTO M.



BAGNO



FENOMENI UMIDITÀ /CONDENSA



FENOMENI UMIDITÀ/CONDENSA




INFILTRAZIONI



BAGNO



LETTO



INFILTRAZIONI



LETTO



LESIONI MURATURA



LETTO



INFILTRAZIONI




INFILTRAZIONI



DISIMPEGNO



TERRAZZO COPERTURA/LOCALI RIPOSTIGLIO



RIPOSTIGLIO



RIPOSTIGLIO



TERRAZZO DI COPERTURA/LOCALI RIPOSTIGLIO



TERRAZZO DI COPERTURA



TERRAZZO DI COPERTURA