



porzione fabbricato Via Bixio - ingresso



porzione fabbricato Via Bixio





Foto 1 – foto aerea della porzione di terreno ove è ubicato l’opificio pignorato



Foto 2 – Prospetto anteriore dell’opificio (zona uffici)



Foto 3 – Prospetto laterale (lato sud) dell’opificio (con in evidenza il corpo A da rimuovere)



Foto 4 – Prospetto retrostante dell’opificio



Foto 5 – Prospetto anteriore dell’opificio, zona uffici (corpo C da rimuovere)



Foto 6 – Prospetto anteriore dell’opificio, ingresso zona uffici (corpo D da rimuovere)



Foto 7 – Prospetto anteriore dell’opificio (porzione di capannone da non rimuovere)



Foto 8 – Prospetto anteriore dell’opificio (corpo B da rimuovere)



Foto 9 – Prospetto laterale (lato nord) dell’opificio (corpo B da rimuovere)




Foto 10 – Tettoia disgiunta dall’opificio (corpo E da rimuovere)



Foto 11 – Tettoia disgiunta dall'opificio (corpo E da rimuovere)



Foto 12 – box prefabbricato adibito a cabina di consegna dell'energia elettrica



Foto 13 – Interno capannone, locale principale (corpo A da smontare)



Foto 14 – Interno capannone, locale principale (corpo A da smontare)



Foto 15 – Interno capannone, locale principale (corpo da non smontare)



Foto 16 – Interno capannone, locale principale (corpo da non smontare)



Foto 17 – Interno capannone, magazzino (corpo B da rimuovere)



Foto 18 – Interno uffici




Foto 19 – Interno uffici



Foto 20 – Interno uffici (corpo C da rimuovere)