



## Indice delle foto

Foto 1 – Panoramica da via Boris Giuliano.....	4
Foto 2 – Ingresso da via Boris Giuliano n. 15/E.....	4
Foto 3 – Vista prospetto da via Boris Giuliano.....	5
Foto 4 – Vista portici da via Boris Giuliano .....	5
Foto 5 – Vista angolo via Boris Giuliano e via Libero Grassi.....	6
Foto 6 – Vista confine dell'unità immobiliare all'angolo ingresso seminterrato .....	6
Foto 7 – Vista copertura a terrazzo e in <i>plexiglass</i> e lamierino.....	7
Foto 8 – Vista interna della copertura in <i>plexiglass</i> con <i>ex</i> -ingresso frontale dal civico 15/E.....	8
Foto 9 – Vista ingresso frontale da via Boris Giuliano civico 17/c .....	8
Foto 10 – Vista interna con in fondo ingresso ufficio e a destra bagno.....	9
Foto 11 – Vista interna dalla porta dell'ufficio .....	9
Foto 12 – Vista zona camerini e sulla destra zona cassa .....	10
Foto 13 – Vista dalla zona camerini .....	10
Foto 14 – Vista corsia centrale dalla zona cassa .....	11
Foto 15 – Vista corsia centrale dalla parte opposta alla cassa .....	11
Foto 16 – Vista corsie centrali dell'immobile.....	12
Foto 17 – Vista corsie zona opposta a quella delle corsie centrali.....	12
Foto 18 – Vista corsie centrali dietro la zona delle vetrine espositive .....	13
Foto 19 – Vista corsie centrali dalla zona delle vetrine espositive in via Boris Giuliano. 13	
Foto 20 – Vista corsie centrali parallela alla struttura in <i>plexiglass</i> .....	14
Foto 21 – Vista corsia lato vano tecnico .....	14
Foto 22 – Vista corsie centrali lato via Libero Grassi .....	15
Foto 23 – Vista della zona d'ingresso al locale deposito, non accessibile .....	15
Foto 24 – Vista della zona antibagno 1 .....	16
Foto 25 – Vista della zona antibagno 2 .....	17
Foto 26 – Vista bagno 1 .....	18
Foto 27 – Vista della zona antibagno 3 e tipologia di infissi.....	19
Foto 28 – Vista bagno 2 .....	20
Foto 29 – Vista bagno 3 .....	21
Foto 30 – Vista vano laboratorio – lato porta.....	22
Foto 31 – Vista vano laboratorio – lato muro .....	23
Foto 32 – Vista vano ripostiglio – lato porta.....	24

Foto 33 – Macchie di infiltrazioni di acqua meteorica limitrofe alla zona di copertura in plexiglass .....	24
Foto 34 – Vista vano deposito, lato porta .....	25
Foto 35 – Vista vano deposito, lato opposto alla porta .....	25
Foto 36 – Vista particolare della porta di comunicazione tra negozio e locale deposito ...	26





**Foto 1 – Panoramica da via Boris Giuliano**



**Foto 2 – Ingresso da via Boris Giuliano n. 15/E**



Foto 3 – Vista prospetto da via Boris Giuliano



Foto 4 – Vista portici da via Boris Giuliano



Foto 5 – Vista angolo via Boris Giuliano e via Libero Grassi



Foto 6 – Vista confine dell'unità immobiliare all'angolo ingresso seminterrato



**Foto 7 – Vista copertura a terrazzo e in plexiglass e lamierino**



Foto 8 – Vista interna della copertura in plexiglass con ex-ingresso frontale dal civico 15/E



Foto 9 – Vista ingresso frontale da via Boris Giuliano civico 17/c



Foto 10 – Vista interna con in fondo ingresso ufficio e a destra bagno



Foto 11 – Vista interna dalla porta dell'ufficio



Foto 12 – Vista zona camerini e sulla destra zona cassa



Foto 13 – Vista dalla zona camerini



Foto 14 – Vista corsia centrale dalla zona cassa



Foto 15 – Vista corsia centrale dalla parte opposta alla cassa



Foto 16 – Vista corsie centrali dell'immobile



Foto 17 – Vista corsie zona opposta a quella delle corsie centrali



Foto 18 – Vista corsie centrali dietro la zona delle vetrine espositive



Foto 19 – Vista corsie centrali dalla zona delle vetrine espositive in via Boris Giuliano



Foto 20 – Vista corsie centrali parallela alla struttura in plexiglass



Foto 21 – Vista corsia lato vano tecnico



Foto 22 – Vista corsie centrali lato via Libero Grassi



Foto 23 – Vista della zona d’ingresso al locale deposito, non accessibile



**Foto 24 – Vista della zona antibagno 1**



**Foto 25 – Vista della zona antibagno 2**



Foto 26 – Vista bagno 1



**Foto 27 – Vista della zona antibagno 3 e tipologia di infissi**



**Foto 28 – Vista bagno 2**



**Foto 29 – Vista bagno 3**





**Foto 30 – Vista vano laboratorio – lato porta**



**Foto 31 – Vista vano laboratorio – lato muro**



Foto 32 – Vista vano ripostiglio – lato porta



Foto 33 – Macchie di infiltrazioni di acqua meteorica limitrofe alla zona di copertura in plexiglass



Foto 34 – Vista vano deposito, lato porta



Foto 35 – Vista vano deposito, lato opposto alla porta



**Foto 36 – Vista particolare della porta di comunicazione tra negozio e locale deposito**