



Foto 1 – foto aerea della zona in cui ricade il fabbricato pignorato (cerchio rosso)



Foto 2 – Prospetto sud-est dell'edificio



Foto 3 – Prospetto nord-est dell'edificio



Foto 4 – Prospetto nord-ovest dell'edificio



Foto 5 – Prospetto sud-ovest dell'edificio



Foto 6 – Accesso da via Napoli (lato interno) ancora da realizzare



Foto 7 – Accesso da via Napoli (lato esterno) ancora da realizzare




Foto 8 – Scala esterna



Foto 9 – Corte esterna



Foto 10 – Interno, secondo piano seminterrato dell'edificio in corso di costruzione



Foto 11 – Interno, secondo piano seminterrato dell'edificio in corso di costruzione



Foto 12 – Interno, primo piano seminterrato dell'edificio in corso di costruzione



Foto 13 – Interno, primo piano seminterrato dell'edificio in corso di costruzione



Foto 14 – Interno, piano terra dell'edificio in corso di costruzione



Foto 15 – Interno, piano terra dell’edificio in corso di costruzione



Foto 16 – Interno, vano scala



Foto 17 – Porzione di terreno pignorato (particella 506) al di sotto del viadotto

Astalegale.net



Foto 1 – foto aerea della zona in cui ricade l'immobile pignorato (cerchio rosso)



Foto 2 – edificio in cui ricade l'immobile pignorato




Foto 3 – Cancello d'ingresso dalla via Platani



Foto 4 – Rampa di accesso alla corsia che conduce all'immobile pignorato



Foto 5 – Porta basculante di accesso al deposito pignorato



Foto 6 – Interno del locale di deposito



Foto 7 – Interno del locale di deposito



Foto 8 – Interno del locale di deposito



Foto 1 – foto aerea della zona in cui ricade l'immobile pignorato (cerchio rosso)



Foto 2 – edificio in cui ricade l'immobile pignorato



Foto 3 – Cancello d'ingresso dalla via Platani



Foto 4 – Rampa di accesso alla corsia che conduce all'immobile pignorato




Foto 5 – Porta basculante di accesso al deposito pignorato



Foto 6 – Interno del locale di deposito



Foto 7 – Interno del locale di deposito



Foto 1 – foto aerea della zona in cui ricadono i locali di sgombero pignorati (cerchio rosso)



Foto 2 – edificio in cui ricadono i locali di sgombero pignorati



Foto 3 – Interno del locale di sgombero (sub. 14)



Foto 4 – Interno del locale di sgombero (sub. 13)




Foto 5 – Corridoio di disimpegno dei vari locali di sgombero ubicati nel piano sottotetto