



**Foto 1 – Foto aerea con in evidenza il cespite pignorato**



**Foto 2 – Ingresso da viale del Cimitero al fabbricato pignorato**



**Foto 3 – Prospetto anteriore del locale adibito ad esposizione**



**Foto 4 – zona d'ingresso dell'esposizione (dal lato della porta di accesso)**




**Foto 5 – zona d’ingresso dell’esposizione (dal lato della vetrata)**



**Foto 6 – zona principale dell’esposizione (vano centrale)**



**Foto 7 – zona principale dell’esposizione (vano laterale)**



**Foto 8 – zona principale (vano laterale con vista dell’apertura verso altro fabbricato)**




**Foto 9 – zona principale dell’esposizione (vano laterale con vista verso il vano centrale)**




**Foto 10 – zona retrostante dell’esposizione**




**Foto 11 – zona retrostante dell’esposizione**




**Foto 12 – zona retrostante dell’esposizione**



**Foto 13 – servizio igienico del locale commerciale**



**Foto 14 – locale di deposito (piano terra) al servizio del locale commerciale**



**Foto 15 – Prospetto anteriore dell'alloggio (primo piano)**




**Foto 16 – Scala esterna posta nella corte antistante al fabbricato**




**Foto 17 – cucina dell'alloggio**




**Foto 18 – camera da letto dell'alloggio**




**Foto 19 – Servizio igienico dell'alloggio**



**Foto 20 – Scala esterna posta sul retro del fabbricato**



**Foto 21 – Tettoia con manufatto in muratura all'interno ricadente nella part. 946**



**Foto 22 – Tettoia con manufatto in muratura all'interno ricadente nella part. 946**