

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 171/2022 R.G.E.**

**Immobili in Lugo, loc. Voltana, via Lunga Inferiore n. 85**



*Vista degli immobili, posti parallelamente a via Lunga Inferiore, dalla via Stradone Bentivoglio in seguito all'alluvione del maggio 2023 (prospetti ovest)*



*Vista del capannone 1, prospetto nord ed est*



*Vista del capannone 1, prospetto est della porzione più bassa dell'edificio*



*Vista del capannone 1, prospetto nord: vista dell'ingresso alla porzione più alta (zona mostra) e particolare della pensilina non regolare*



*Vista del capannone 1, prospetto nord: porzione dell'edificio basso e particolare della porta non regolare di accesso al piccolo ambiente ricavato nella porzione più bassa dell'edificio*





*Vista del capannone 1 prospetto est*



*Vista di una porzione del prospetto est del capannone 1 e particolare dei resti della struttura di ampliamento non regolare e della relativa pavimentazione*



*Vista del capannone 1 prospetto sud*



*Vista del capannone 1, porzione della zona nord adibita a sala mostra*





*Vista del capannone 1, porzione della zona centrale adibita a deposito*



*Vista del capannone 1, porzione della zona sud adibita a deposito*



*Vista del capannone 1, porzione della zona sud adibita a deposito e particolare del soppalco con struttura metallica*



*Vista del capannone 1, porzione del bagno*




*Vista del capannone 1, porzione dell' antibagno con in fondo vista di porzione del bagno*





*Vista dal piano primo delle scale interne*



*Vista di porzione di ripostiglio posto al piano primo*



*Vista di porzione di ripostiglio posto al piano primo*



*Vista, nel capannone 1, di porzione dell'edificio più basso adibito ad uffici ed in particolare delle aperture non autorizzate*





*Vista, nel capannone 1, di porzione dell'edificio più basso adibito ad uffici e in particolare dell'apertura ad arco non autorizzata*



*Vista del capannone 2, prospetto nord*



*Vista del capannone 2, prospetto ovest*



*Vista del capannone 2, prospetto est*





*Vista del capannone 2, prospetto sud*



*Vista del capannone 2, porzione dell' interno*



*Vista del capannone 2, particolare dell' interno*



*Vista del capannone 2, particolare dei danni causati dall'incendio del 2015*





*Vista dei depositi di materiali posti nell'area cortiliva*



*Vista del capannone 3, prospetto nord*



*Vista del capannone 3, prospetto est*




*Vista del capannone 3, porzione dell'interno da nord verso la zona posta a sud*





*Vista del capannone 3, porzione dell'interno da sud verso la zona posta a nord*



*Vista del capannone 3, particolare di un'ambiente ad uso ripostiglio*





*Vista del capannone 3, particolare di un ambiente ad uso ripostiglio*



*Vista del capannone 3, particolare di un ambiente ad uso ripostiglio verso la zona ad uso magazzino*