



*Vista del fabbricato principale*



*Vista del fabbricato principale (e tettoia non autorizzata)*







































Camera Cinquantesimo Grande Immatricolato - Milano - 15/01/2015



*Camera/ripostiglio/locale inverter a piano primo (fabbricato principale)*











*Vista dell'area cortilizia (e fabbricati di servizi)*



*Vista dell'area cortilizia*



**Apertura non autorizzata visibile da tettoia non autorizzata (fabbricato principale)**





