



*FOTO 1 – Fabbricato, di cui è parte l'immobile in oggetto, da via Usodimare*



*FOTO 2 – Ingresso pedonale all'area comune da via Usodimare*



*FOTO 3 – Appartamento al piano primo da via Usodimare*



*FOTO 4 – Appartamento al piano primo dalla corte comune*



*FOTO 5 – Cantina al piano seminterrato dalla corte comune*



*FOTO 6 – Ingresso condominiale dalla corte comune*



*FOTO 7 – Dettaglio unità esterna impianto climatizzazione*



*FOTO 8 – Soggiorno: porta d'ingresso (a dx)*



*FOTO 9 – Dettaglio split impianto climatizzazione sopra porta d'ingresso*



*FOTO 10 – Soggiorno: dettaglio nicchia per “ampliamento” angolo cottura*



*FOTO 11 – Soggiorno*



*FOTO 12 – Angolo cottura*



*FOTO 13 – Angolo cottura: dettaglio*



*FOTO 14 – Angolo cottura: dettaglio caldaia*



*FOTO 15 – Disimpegno*



*FOTO 16 – Ripostiglio (utilizzato come ulteriore camera da letto)*



*FOTO 17 – Ripostiglio verso il disimpegno*



*FOTO 18 – Disimpegno*



*FOTO 19 – Camera da letto (sul fondo parete-guardaroba)*



*FOTO 20 – Camera da letto: dettaglio parete-guardaroba*



*FOTO 21 – Camera da letto: dettaglio guardaroba*



*FOTO 22 – Camera da letto verso il disimpegno*





*FOTO 23 – Bagno: lavabo*



*FOTO 24 – Bagno: sanitari*



*FOTO 25 – Bagno: piatto doccia*



*FOTO 26 – Bagno: dettaglio box doccia*



*FOTO 27 – Vano scala comune di accesso alle cantine al piano seminterrato*



*FOTO 28 – Cantina: accesso dal disimpegno comune*



*FOTO 29 – Cantina: interno*



*FOTO 30 – Cantina: parete con evidenti tracce di umidità*