







ALLEGATO "P"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAUSA R.G. 11-2018







Studio Tecnico Geom. Fè Gianfranco - via Ceretana n. 12 - Cerveteri



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAUSA R.G. 11-2018






Studio Tecnico Geom. Fè Gianfranco - via Ceretana n. 12 - Cerveteri

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAUSA R.G. 11-2018









DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAUSA R.G. 11-2018




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAUSA R.G. 11-2018



Studio Tecnico Geom. Fè Gianfranco - via Ceretana n. 12 - Cerveteri







ABUSI PRESENTI NEL TERRENO

