
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sopralluogo in data 30.07.2014 – n. 13 foto



Vista aerea di Viale Brianza in Comune di Robbiate (Lecco) con individuazione dell'unità immobiliare oggetto di perizia: unità immobiliare (foglio 5 mappale 1171 sub. 27)



Foto 1: Unità immobiliare posta al piano primo - foglio 5 mappale 1171 sub.27



Foto 2: Unità immobiliare posta al piano primo - foglio 5 mappale 1171 sub.27



Foto 3: Unità immobiliare posta al piano primo - foglio 5 mappale 1171 sub.27



Foto 4: Vano scala condominiale



Foto 5: Ingresso all'unità immobiliare



Foto 6: Ingresso



Foto 7: Soggiorno



Foto 8: Camera





Foto 9: Bagno

Foto 10: Disimpegno



Foto 11: Terrazzo



Foto 12: Ingresso cantina



Foto 13: Interno cantina

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI



NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652)

Tig. dell'immobile situato nel Comune di ROBRIATE (COMO) Via BRIANZA S.O.

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di Ro	
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tec	nico Erariale di <i>Como</i>
renderated to the second se	
	9 SOTTOSTRADA
	antina nº 68
	25%
	318
	3
	STESSA DITTO STESSA DITTO
	and the first section of the section
008112	CORTILE
	10 PIAHO
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	APP. 19: 68 H= m. 3.00
	Coucing
	Louis
RIP.	F C
011	1 10
Steppe O	
	불살으로 살아가지 않는 그는 그 것이다.
	运售通讯编售 强力 医多分子性 医乳
	ORIENTAMENT
	SCALA DI I. 200
	DURINA DI I. EUV

SPAZIO	RISERVATO	PER	LE	ANNOTAZIONI	D'UFFICIO

DATAPROT. No 30 GEN.1976

1171/27

Compilata dal ARCH. FRANCO CASALE.
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all' Albo degli LECHITETTI 132 397 della Provincia di MILANO-PANIA-SONDRIO

