

*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 1

Cerveteri, 23 gennaio 2017

Vista esterna del villino in via del Sasso n. 86/a; si notano l'area pavimentata d'ingresso, l'adiacente uliveto e sullo sfondo la linea elettrica aerea prossima al villino.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 2

Cerveteri, 06 giugno 2017

Vista esterna del villino in via del Sasso n. 86/a; si notano il portico d'ingresso a doppia altezza completo di scale esterne e il balcone a servizio del piano sottotetto.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 3

Cerveteri, 06 giugno 2017

Vista esterna del retro del villino in via del Sasso n. 86/a.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 4

Cerveteri, 23 gennaio 2017

Vista esterna del fianco del villino in via del Sasso n. 86/a; si notano l'area di pertinenza, la rampa di accesso al garage e la copertura a tetto.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 5

Cerveteri, 06 giugno 2017

Villino in via del Sasso n. 86/a; soggiorno con la scala che sale al piano sottotetto.



Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014

Fotografia n. 6

Cerveteri, 06 giugno 2017

Villino in via del Sasso n. 86/a; cucina con camino in muratura.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 7

Cerveteri, 06 giugno 2017

Villino in via del Sasso n. 86/a; camera da letto al piano terra.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 8

Cerveteri, 06 giugno 2017

Villino in via del Sasso n. 86/a; servizio igienico al piano terra.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 9

Cerveteri, 06 giugno 2017

Villino in via del Sasso n. 86/a; particolare del sottotetto, il primo piano la scala che sale dal piano terra.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 10

Cerveteri, 06 giugno 2017

Villino in via del Sasso n. 86/a; camera ricavata nel piano sottotetto.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 11

Cerveteri, 06 giugno 2017

Villino in via del Sasso n. 86/a; locale al piano interrato con finiture al rustico.



Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014

Fotografia n. 12

Cerveteri, 06 giugno 2017

Villino in via del Sasso n. 86/a; locale magazzino al piano interrato con finiture al rustico.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 13

Cerveteri, 23 gennaio 2017

Villino in via del Sasso n. 86/a; terreno annesso al villino con piante ornamentali.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 109/2014*

Fotografia n. 14

Cerveteri, 23 gennaio 2017

Villino in via del Sasso n. 86/a; terreno annesso al villino con vista del litorale del mare Tirreno.

