

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto N. 1: Vista da Via Piemonte verso il fabbricato a schiera di cui fanno parte gli immobili in esecuzione; a sinistra dell'ulivo il posto auto scoperto n. 5, oggetto dell'esecuzione



Foto N. 2: Vista dal vialetto pedonale entrando nel giardino, verso il portico antistante il soggiorno

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**




Foto N. 3: il soggiorno visto da verso il portoncino di ingresso



Foto N. 4: il bagno dell'appartamento

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**




Foto N. 5: la loggia e le finestre abusivamente installate sul parapetto




Foto N. 6: la zona porticata lungo il lato sud, in corrispondenza delle scale che scendono alla cantina

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto N. 7: la scala che scende dal giardino alla cantina



Foto N. 8: la porta basculante di ingresso alla cantina, vista dall'area condominiale con accesso da Via Piemonte n. 26