

**ALLEGATO N.2**  
**Ctu. Ing. Valentina Varlese RGE 160/2020**

**SUB.1 – P. TERRA**



**ESTERNO VILLINO**



**ACCESSO ESTERNO**



**AREA ESTERNA**




**AREA ESTERNA**



TETTOIA (non autorizzata)



ACCESSO AL VILLINO



SCALA ACCESSO PORTICO



PORTONE INGRESSO




PORTICO




PORTICO



SOGGIORNO



SOGGIORNO



LETTO



DISIMPEGNO



BAGNO



BAGNO



BAGNO



BAGNO




BAGNO – fenomeni condensa/umidità



BAGNO – fenomeni condensa/umidità



LETTO



LETTO



LETTO – P.F.



BALCONE 1



BALCONE 1



BALCONE 1



SCALE BALCONE 1



SCALA INTERNA – P. S1



SCALA INTERNA – P. S1 (ex cantina)



SOGG.2 – P.S1 (ex cantina)



SOGG.2 – P.S1 (ex cantina)



INGRESSO DA ESTERNO – P.S1 (ex cantina)





SOGG.2 – P.S1 (ex cantina)



SOGG.2 – P.S1 (ex cantina)



CAMINO – P.S1 (ex cantina)



CUCINA 2 – P.S1 (ex cantina)



CUCINA 2 – P.S1 (ex cantina)



CUCINA 2 – P.S1 (ex cantina)



CUCINA 2 – P.S1 (ex cantina)



BAGNO 2 – P.S1 (ex cantina)



BAGNO 2 – P.S1 (ex cantina)



BAGNO 2 – P.S1 (ex cantina)




BAGNO 2 – P.S1 (ex cantina)



LETTO – P.S1 (ex cantina)




LETTO – P.S1 (ex cantina)




LETTO – P.S1 (ex cantina)




LETTO – P.S1 (ex cantina)



PLURIUSO – P.S1 (ex cantina)



PLURIUSO – P.S1 (ex cantina)




PLURIUSO – P.S1 (ex cantina)



PLURIUSO – P.S1 (ex cantina)


**SUB.4- P.TERRA (ex posto auto)**



LETTO 2- P.T



LETTO 2- P.T



LETTO 2- P.T



LETTO 2- P.T



CUCINA- P.T



CUCINA- P.T




CUCINA- P.T



CUCINA- P.T



CUCINA- P.T



SCALA ESTERNA ACCESSO P.S1

(al posto della rampa carrabile da p.t a p.t +1m)



AREA ESTERNA – LATO SX




AREA ESTERNA – LATO SX






AREA ESTERNA – LATO SX



AREA ESTERNA – LATO SX



SCALA ESTERNA – BALCONE



AREA ESTERNA – LATO SX



AREA ESTERNA – RETRO



AREA ESTERNA – RETRO