Documentazione fotografica

Rilievo fotografico digitale del lotto

Lotto n. 001 Comune di Montignoso (MS), Via Acquala.

Pagina 2 Relazione Fotografica R.G.117/2021



Foto aerea (perimetro immobile in rosso)



FOTO E1 fabbricato, ingresso alla proprietà su fronte principale lato NORD-OVEST



Pagina 3 Relazione Fotografica R.G.117/2021



FOTO E2 fabbricato, ingresso alla proprietà su fronte principale lato NORD-OVEST



FOTO E3 cortile pertinenziale esterno lato NORD-OVEST



Pagina 4 Relazione Fotografica R.G.117/2021




FOTO E4 fabbricato e cortile su fronte principale lato NORD-OVEST






FOTO E5 fabbricato, fronte principale, ingresso immobile lato NORD-OVEST



Pagina 6 Relazione Fotografica R.G.117/2021



FOTO E6 cortile-giardino pertinenziale lato NORD-OVEST



FOTO E8 terrazzo/loggia su lato NORD-OVEST



FOTO E7 terrazzo/loggia su lato NORD-OVEST



FOTO E9terrazzo/loggia su lato SUD-EST



Pagina 7 Relazione Fotografica R.G.117/2021




FOTO 1 INTERNO disimpegno su l vano scala



FOTO 3 INTERNO cucina



FOTO 2 INTERNO disimpegno soggiorno zona notte



FOTO 4 INTERNO cucina



Pagina 8 Relazione Fotografica R.G.117/2021



FOTO 5 INTERNO scala interna di collegamento piano 1° - sottotetto



FOTO 6 INTERNO camera 1 (principale)



FOTO 7 INTERNO camera 2 (secondaria)



FOTO 8 INTERNO bagno WC



Pagina 9 Relazione Fotografica R.G.117/2021




FOTO 9 INTERNO scala interna di collegamento piano 1° - sottotetto



FOTO 10 INTERNO sottotetto



FOTO 11 INTERNO sottotetto




FOTO 12 INTERNO sottotetto

