



Figura 1 vista esterna dell'immobile di via Etruria n.100 e del posto auto scoperto





Figura 2 posto auto scoperto



Figura 3 cancello pedonale di ingresso alla proprietà





Figura 4 portone di ingresso al villino



Figura 5 balcone 1



Figura 6 ambiente soggiorno/pranzo con angolo cottura





Figura 7 ambiente Soggiorno/Pranzo con angolo cottura





Figura 8 ambiente Soggiorno/Pranzo



Figura 9 piano primo, corridoio/disimpegno






Figure 10 e 11 piano primo, camera da letto (L1)





Figure 12 e 13 piano primo, bagno (B2) della camera da letto (L1)





Figure 14 e 15 piano primo, camera da letto (L2) e bagno (B3)





Figura 16 piano primo, veranda





Figura 17 piano primo, veranda lato vano di collegamento con il corridoio



Figura 18 piano primo, veranda porta finestra verso il balcone 4





Figura 19 piano primo, balcone 4



Figura 20 piano primo, balcone 4





Figura 21 piano primo, veranda porta finestra verso il balcone 5



Figura 22 piano primo, balcone 5





Figura 23 piano primo, balcone 5



Figura 24 piano primo, corridoio con scala verso il piano secondo





2019-05-29 14:56:24

Figura 25 scala di collegamento tra i piani primo e secondo



2019-05-29 14:56:05

Figura 26 piano secondo, soffitta non abitabile adibita a camera da letto





Figura 27 piano secondo, soffitta non abitabile adibita a camera da letto





Figura 28 piano secondo, terrazza