

ALLEGATO D2)



Foto n.1 – via di Torre Marina



Foto n.2 – via Sette Camini- angolo con via di Torre Marina –
l'edificio, part.IIa 13, di cui è parte l'immobile di esecuzione



Foto n.3 – via sette camini n. 85 a



Foto n.4 – via Sette Camini n. 85 – al centro della foto,
al 1° piano, i balcone dell'immobile di cui è esecuzione



Foto n.5 – via di Torre Marina –ingresso al vialetto/corte del sub 7



Foto n.6 – via di Torre Marina – vialetto/corte del sub 7



Foto n.7 e 8 – vialetto/corte di accesso al sub 7






Foto n.9– balcone di accesso all'appartamento, sub 7



Foto n.10 – balcone di accesso all'appartamento, sub 7 -
in fondo la scala a chiocciola che porta al terrazzo



Foto n.11 e 12- accesso all'appartamento





Foto n.13 e 14 - salone passante





Foto n.15 - angolo cottura



Foto n. 16- camera da letto n.1.



Foto n. 17- camera da letto n. 1



Foto n. 18- camera da letto n. 2



Foto n. 19- bagno



Foto n. 20- balcone



Foto . 21- vista da l balcone



Foto . 22- vista da l balcone



Foto . 23- il terrazzo di copertura



Foto n. 24- accesso scala cantina



Foto n. 25- accesso scala cantina




Foto n. 26- scala accesso cantina



Foto n. 27 - locale cantina visto verso l'interno



Foto n. 28 - locale cantina - vano ingresso



Foto n. 29-locale cantina –vano ingresso



Foto n. 30- bagno ricavato nel piano cantina



Foto n. 31- altro spazio ricavato nel piano cantina




Foto n.32-piano cantina visto verso l'esterno