

# ALLEGATO N.2

Ctu. Ing. Valentina Varlese RGE 255/18



ESTERNO LOCALE



ESTERNO LOCALE



ACCESSO AL LOCALE P.1




RAMPA DI ACCESSO ALLA TERRAZZA P.1



RAMPA DI ACCESSO



ACCESSI ALLA TERRAZZA P.1



ACCESSO DA RAMPA P.1



RETRO TERRAZZA LATO SUD P.1




ACCESSO SECONDARIO LATO SUD P.1



INGRESSO LOCALE



INTERNO LOCALE P.1



INTERNO LOCALE P.1



VERANDA



VERANDA



VERANDA



VERANDA



ZONA BAGNI



ZONA BAGNI



BAGNO DISABILE



LOCALE DOCCE




ANTIBAGNO



BAGNO 1



ANTIBAGNO



BAGNO 2



BAGNO 3



INTERNO LOCALE



ACCESSO CUCINA



CUCINA




CUCINA



CUCINA /INGRESSO LOCALE 2



PARETE A CHISURA CUCINA



LOCALE 2



LOCALE 2



LOCALE 2



MONTACARICHI INTERNO P.T-P.1



BAGNO LOCALE 2



BAGNO LOCALE 2



ACCESSO DA ESTRENO AL LOCALE 2



ACCESSO SECONDARIO LOCALE 1



TERRAZZA ESTERNA CON COPERTURA



TERRAZZA ESTERNA CON COPERTURA



TERRAZZA ESTERNA CON COPERTURA



LOCALE CAMINO ESTERNO P.1



RAMPA ACCESSO N.2 P.T.-P.1



RAMPA DI ACCESSO N.1



RAMPA DI ACCESSO N.2