

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 001/1/15/2020 - VALUTAZIONE AL: 23/07/2020



DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- Residenziale
 Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E.1 (1) - Edificio adibito a residenza con carattere continuativo

Oggetto dell'attestato

- Intero edificio
 Unità immobiliare
 Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio:

- Nuova costruzione
 Passaggio di proprietà
 Locazione
 Ristrutturazione importante
 Riqualificazione energetica
 Altro: _____

Dati identificativi

Regione: Campania
 Comune: Maddaloni (CE)
 Indirizzo:
 Piano: I
 Interno:
 Coordinate GIS

Zona climatica: C
 Anno di costruzione:

Superficie utile riscaldata: 106,28 m²
 Superficie utile raffrescata: 0,00 m²
 Volume lordo riscaldato: 390,57 m³
 Volume lordo raffrescato: 0,00 m³

Allegato 1/4

Repertorio N. _____

Raccolta N. _____

Data: _____

Comune catastale			Maddaloni (CE)			Sezione			Foglio			Particella		
Subalterni	da	11	a	11	da	a	da	a	da	a	da	a		
Altri subalterni														


Servizi energetici presenti

- Climatizzazione invernale
 Climatizzazione estiva
 Ventilazione meccanica
 Prod. acqua calda sanitaria
 Illuminazione
 Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato



Prestazione energetica globale



Riferimenti

Gli immobili simili a questo avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi:

B (135/73)

