

COMUNE DI:

CASTEGGIO

PROVINCIA DI:

PAVIA

OPERE DI:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
per opere interne in unità abitativa**



COMMITTENTE:


R.M. SCAVI S.R.L.

CODICE PRATICA: MD1613	OGGETTO: ESTRATTO DI PGT - DI MAPPA PIANTA, SEZIONE- PROSPETTI STATO DI FATTO, DI PROGETTO E CONFRONTI DOCUMENTAZ. FOTOGRAFICA	01 TAVOLA N°:
DATA: 25/05/2016		
REVISIONE:		

FIRMA COMMITTENTE	GRAFICA	PROGETTISTA	
<p>R.M. SCAVI SRL Via Privata Ricotti snc Fraz. Sallano - 27030 ZIRASCO (PV) C.F. e P. I. 02150640189</p> 	<p>Studio MD Consulting S.B.S.</p> 	<p>Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pavia</p>  <p>iscrizione Albo N. 3589</p> <p>Geometra Morini Paolo</p>	

ESTRATTO DI PGT

scala 1:2000



3. IL SISTEMA INSEDIATIVO




NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE - ART. 42

ESTRATTO DI MAPPA


scala 1:1000



STATO DI FATTO PIANTA PIANO TERRA




STATO DI PROGETTO PIANTA PIANO TERRA





marcia piede su Via Torino

STATO DI PROGETTO PIANTA PIANO TERRA




CONFRONTI PIANTA PIANO TERRA





CONFRONTI PIANTA PIANO TERRA



ATO DI PROGETTO
SEZIONE A-A



CONFRONTI
SEZIONE A-A







Foto 3. - vista da Via Torino con indicazione zona di intervento

LEGENDA


	intervento in oggetto
	opere non oggetto di intervento
	opere di demolizione
	nuove opere

ELENCO INTERVENTI:

- 01** demolizione tramezza antibagno
- 02** chiusura di apertura esistente
- 03** trasformazione di finestra in porta-finestra
- 04** ripristino intonaco esterno
- 05** manutenzione ordinaria dei pluviali esistenti

ELABORATO PLANIMETRICO

scala 1:500



PIANO TERRA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1. - vista dal cortile con indicazione zona di intervento



Foto 2. - vista dal cortile con indicazione zona di intervento