

**COMUNE DI PIANORO**  
 PROVINCIA DI BOLOGNA



**INTERVENTO**  
 SCIA e sanatoria per opere di manutenzione straordinaria eseguite nell'immobile nel lotto in via Gorgognano, 14

**DEBITTO TAVOLA: STATO RELATIVO**  
 - PIANTE  
 - PROSPETTI  
 - SEZIONI

**2**


**ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE**  
 FOGLIO 59 MAPPALE 40




**ESTRATTO TAVOLA RUE...TE**




**PIANO TERRA**




**PIANO SOTTOTETTO**



**PIANO PRIMO**



**COPERTO**



**PROSPETTO NORD-OVEST**



**PROSPETTO NORD-EST**




**SEZIONE**



**PROSPETTO SUD-EST**



**PROSPETTO SUD-OVEST**



**TABELLA SUPERFICIE E RAPPORTI ALLIANDO-VESTIARI PIANO TERRA - RELATIVO**

VESTIARI	AL	AL	AL	AL	AL	AL
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TABELLA SUPERFICIE E RAPPORTI ALLIANDO-VESTIARI PIANO PRIMO - RELATIVO**

VESTIARI	AL	AL	AL	AL	AL	AL
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TABELLA SUPERFICIE E RAPPORTI ALLIANDO-VESTIARI SOTTOTETTO - RELATIVO**

VESTIARI	AL	AL	AL	AL	AL	AL
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


**INTERVENTO**  
 SCIA a sanatorie per opere di manutenzione straordinaria eseguite nell'immobile nel lotto in via Gargagnano, 14

**OGGETTO TAVOLA: STATO RELIEVO**

PRANTE  
 PROSPETTI  
 SEZIONE


**TAVOLA N. 2**

IN PROGRESSO




**TABELLA SUPERFICIE E RAPPORTI ELEMENTI-VEGETALI**  
**PIANO TERZO - RELIEVO**

VEGETAZIONE	EST.	EST. (P)	EST. (S)	EST. (S)
1. VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ARBUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ARBUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4. VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5. VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00



**TABELLA SUPERFICIE E RAPPORTI ELEMENTI-VEGETALI**  
**PIANO PRIMO - RELIEVO**

VEGETAZIONE	EST.	EST. (P)	EST. (S)	EST. (S)
1. VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ARBUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ARBUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4. VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5. VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00





**INTERVENTO**

SCIA a sanatoria per opere di manutenzione straordinaria eseguite nell'immobile nel lotto in via Gorgognano, 14

OGGETTO TAVOLA: STATO RILEVATO

- PIANTE
- PROSPETTI
- SEZIONE

TAVOLA N.

**2**


Data Creazione: 10/10/2018  
 Data Revisione: 10/10/2018  
 Aggiornamento dell:  
 Scala disegno: 1:100

Il tecnico


la proprietà

Spazio riservato ai visti di approvazione

**ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE  
FOGLIO 59 MAPPALE 40**




**ESTRATTO TAVOLA RUE\_TE**



ALTRA PROPRIETA'

**PIANO PRIMO**



ALTRA PROPRIETA'

**PROSPETTO NORD-OVEST**



**PROSPETTO SUD-EST**

