

***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 1

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Vista esterna e dell'area giardinata di pertinenza.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 2

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Camera da letto ricavata nella cucina al piano rialzato con gravi infiltrazioni d'acqua provenienti dalla parete verso l'esterno.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 3

Bracciano, 19 dicembre 2022
Villino a schiera in via degli Aranci n. 14
Camera da letto al piano rialzato.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 4

Bracciano, 19 dicembre 2022
Villino a schiera in via degli Aranci n. 14
Servizio igienico al piano rialzato.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 5

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Portico al piano rialzato in collegamento tra i balconi fronte strada e retro.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 6

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Infiltrazioni d'acqua piovana dalla copertura del fabbricato.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 7

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Vano al piano sottotetto, fornito di finestra tipo Velux.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 8

Bracciano, 19 dicembre 2022
Villino a schiera in via degli Aranci n. 14
Vano al piano sottotetto.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 9

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Servizio igienico ricavato nel vano al piano sottotetto.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 10

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Balcone a tasca ricavato nell'asola della copertura a tetto.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 11

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Magazzino al piano seminterrato, nel quale è stato realizzato un servizio igienico e l'angolo cottura.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 12

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Angolo cottura ricavato nel magazzino al piano seminterrato.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 13

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Tracce di risalita di umidità nel magazzino al piano seminterrato.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 14

Bracciano, 19 dicembre 2022
Villino a schiera in via degli Aranci n. 14
Autorimessa al piano seminterrato.



***Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 132/2022***

Fotografia n. 15

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 14

Vista del villino sul retro; si notano l'ingresso all'autorimessa e il balcone al piano rialzato con l'area giardinata esclusiva posta a quota inferiore.

