

*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 1

Bracciano, 19 dicembre 2022
Villino a schiera in via degli Aranci n. 20
Vista esterna e dell'area giardinata di pertinenza.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 2

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 20

Tracce di gravi infiltrazioni d'acqua piovana in corrispondenza del balcone di ingresso.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 3

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 20

Soggiorno al piano rialzato; si notano le scale di collegamento al piano seminterrato e sottotetto.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 4

Bracciano, 19 dicembre 2022
Villino a schiera in via degli Aranci n. 20
Camera da letto al piano rialzato.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 5

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 20

Camera da letto ricavata nell'originaria cucina al piano rialzato.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 6

Bracciano, 19 dicembre 2022
Villino a schiera in via degli Aranci n. 20
Servizio igienico al piano rialzato.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 7

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 20

Vano sottotetto utilizzato come camera da letto; si notano tracce di muffe da condensa.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 8

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 20

Vano sottotetto utilizzato come camera da letto.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 9

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 20

Vano stenditoio al piano sottotetto trasformato in servizio igienico.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 10

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 20

Balcone al vano sottotetto ricavato nella falda del tetto.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 11

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 20

Magazzino al piano seminterrato trasformato in taverna con angolo cottura.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 12

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 20

Servizio igienico realizzato al piano seminterrato.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 13

Bracciano, 19 dicembre 2022
Villino a schiera in via degli Aranci n. 20
Autorimessa al piano seminterrato.



*Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 133/2022*

Fotografia n. 14

Bracciano, 19 dicembre 2022

Villino a schiera in via degli Aranci n. 20

Vista sul retro; si notano il balcone al piano rialzato, l'area giardinata esclusiva e la porta basculante dell'autorimessa.

