
## ABITAZIONE sita in FIUMICINO (ROMA), Località ARANOVA Via VILLAMAR n.93A, Piani S1, terra e 1° - Sc.1.100

## ATTUALE STATO DEI LUOGHI interessante

le opere edili abusive realizzate ai Piani S1 e terra

N.B.: In nero sono indicati ambienti e destinazioni ante abuso, in rosso quelli aggiuntivi, abusivi (ad es., il ripostiglio a sinistra al piano S1 ante abuso è stato sostituito ed ampliato da un ambiente destinato ad ufficio)

## Planimetria Piano S1



## Planimetria Piano terra

