

Procedimento R.G.E. n° 136/2018

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

LOTTO 1

Allegato "E"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

DOCUMENTI

Documentazione fotografica



Fabbricati esistenti



FABBRICATO:

Corpo Sud: Porzione di fabbricato ad uso residenziale: LOTTO 1 (PS1 – PT/R) – LOTTO 2 (P1)

Corpo Nord: Porzione di fabbricato ad uso commerciale deposito: LOTTO 3 (PT)

MANUFATTI ABUSIVI:


Manufatto ad uso deposito

Manufatto ad uso autorimessa, con tettoia

Tettoia ad uso legnaia

Tettoia ad uso deposito merci

Capanna ad uso veranda



Panoramica (vista da nord-ovest)



ALLEGATO E



*Appartamento
Piano
terra/rialzato*

*Fondaco/cantina
Piano
seminterrato*

Prospetti Sud e Est (Corpo Sud)



Prospetti Sud e Ovest (Corpo Sud)



Prospetti Nord e Ovest (Corpo Nord)



Prospetti Nord e Est (Corpo Nord)



Rampa di scala esterna (ingresso esclusivo lato est)

PIANO TERRA/RIALZATO



Cucina



Soggiorno



Ingresso/disimpegno




Camera



Camera



Bagno




w.c.



Porte interne



Finestre



Caldaia

PIANO SEMINTERRATO

***Ingresso
Fondaco/cantina***





Scala esterna di accesso



Fondaco/cantina

BENI COMUNI



Centrale termica (comune a tutto il fabbricato)




Porzione est della corte esterna (comune a tutto il fabbricato)




Rampa di scala esterna (comune con l'appartamento P1)

MANUFATTI ABUSIVI



Manufatto ad uso deposito



Manufatto ad uso autorimessa, con adiacente tettoia



Tettoia ad uso legnaia



Tettoia ad uso deposito merci

ALLEGATO E



Capanna ad uso veranda



Procedimento R.G.E. n° 136/2018

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

LOTTO 2

Allegato "E"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

DOCUMENTI

Documentazione fotografica



Fabbricati esistenti

ASTAlegale.net

FABBRICATO:

Corpo Sud: Porzione di fabbricato ad uso residenziale: LOTTO 1 (PS1 – PT/R) – LOTTO 2 (P1)

Corpo Nord: Porzione di fabbricato ad uso commerciale deposito: LOTTO 3 (PT)

MANUFATTI ABUSIVI:

Manufatto ad uso deposito

Manufatto ad uso autorimessa, con tettoia

Tettoia ad uso legnaia

Tettoia ad uso deposito merci

Capanna ad uso veranda



Panoramica (vista da nord-ovest)





*Appartamento
Piano primo*

Prospetti Sud e Est (Corpo Sud)




Prospetti Sud e Ovest (Corpo Sud)



Prospetti Nord e Ovest (Corpo Nord)



Prospetti Nord e Est (Corpo Nord)



Rampa di scala esterna esclusiva (lato sud) e ballatoio d'ingresso (lato est)

PIANO PRIMO



Cucina



Soggiorno





Ingresso/corridoio



Bagno



Camera



Camera



Ripostiglio



Balcone (lato sud)




Porte interne



Portoncino d'ingresso




Caldaia



Rivestimento soffitto e Camino in muratura

BENI COMUNI



Centrale termica (comune a tutto il fabbricato)





Porzione est della corte esterna (comune a tutto il fabbricato)






Rampa di scala esterna (comune con l'appartamento PT)

MANUFATTI ABUSIVI



Manufatto ad uso deposito



Manufatto ad uso autorimessa, con adiacente tettoia



Tettoia ad uso legnaia



Tettoia ad uso deposito merci



Capanna ad uso veranda

Procedimento R.G.E. n° 136/2018

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

LOTTO 2

Allegato "F"

STAMPE NOTE GRAVAMI

DOCUMENTI

Ipoteca Volontaria N. 438/12

Ipoteca Giudiziale N. 971/18

Pignoramento N. 6187/18



Procedimento R.G.E. n° 136/2018

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

LOTTO 3

Allegato "E"


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

DOCUMENTI

Documentazione fotografica



Fabbricati esistenti



FABBRICATO:

Corpo Sud: Porzione di fabbricato ad uso residenziale: LOTTO 1 (PS1 – PT/R) – LOTTO 2 (P1)

Corpo Nord: Porzione di fabbricato ad uso commerciale deposito: LOTTO 3 (PT)

MANUFATTI ABUSIVI:

Manufatto ad uso deposito

Manufatto ad uso autorimessa, con tettoia

Tettoia ad uso legnaia

Tettoia ad uso deposito merci

Capanna ad uso veranda



Panoramica (vista da nord-ovest)





*Magazzino/
deposito
Piano terra*

Prospetti Sud e Est



*Negozi
piano terra*

Prospetti Est e Nord (Corpo Nord)




Prospetti Nord e Ovest (Corpo Nord)


MAGAZZINO/DEPOSITO



Prospetto Est (Corpo Nord) con ingresso magazzino/deposito



Interni





Scala per l'accesso al soppalco



Soppalco



Ripostiglio



Scala interna di accesso al Negozio

NEGOZIO




Negozio



Ufficio



Doccia




w.c.



Anti - w.c.

BENI COMUNI:



Centrale termica (comune a tutto il fabbricato)





Porzione est della corte esterna (comune a tutto il fabbricato)

MANUFATTI ABUSIVI



Manufatto ad uso deposito



Manufatto ad uso autorimessa, con adiacente tettoia



Tettoia ad uso legnaia



Tettoia ad uso deposito merci



Capanna ad uso veranda

Procedimento R.G.E. n° 136/2018

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

LOTTO 4

Allegato "E"


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTI


Documentazione fotografica



Panoramica (perpendicolare)



Panoramica (vista da nord-ovest)



Rilievo



Vista da Sud



Vista da Nord-Est

Costruzioni abusive (da demolire)



