

## ALLEGATO 04



**FOTO 01** - CONDOMINIO BELLINI  
PIAZZA F.PETRARCA 21




**FOTO 02** - CONDOMINIO BELLINI  
VISTA DA VIA T.TASSO



**FOTO 03** - CONDOMINIO BELLINI  
PIAZZA F.PETRARCA 21



**FOTO 04** - CONDOMINIO BELLINI  
VISTA DA VIA G.VERDI



**FOTO 05** - PROSPETTO PRINCIPALE



**FOTO 06** - DETTAGLIO PROSPETTO  
RETROSTANTE



**FOTO 07** - VIALE CARRABILE DI  
ACCESSO ALLE AUTORIMESSE PRIVATE



**FOTO 08** - AUTORIMESSE PRIVATE



**FOTO 09** - CORTILE CONDOMINIALE



**FOTO 10** - PARCHEGGIO SU PIAZZA  
F.PETRARCA



**FOTO 11** - GIARDINO PUBBLICO DI  
PIAZZA F.PETRARCA



**FOTO 12** - INGRESSO CARRABILE



FOTO 13 - DISIMPEGNO D'INGRESSO



FOTO 14 - DISIMPEGNO



FOTO 15 - CAMERA



FOTO 16 - SOGGIORNO



FOTO 17 - CUCINA



FOTO 18 - CUCINA



FOTO 19 - BAGNO




FOTO 20 - BAGNO




FOTO 21 - CAMERA



FOTO 22 - PORTONCINO INGRESSO



FOTO 23 - BALCONE



FOTO 24 - BALCONE



FOTO 25 - INFISSO E AVVOLGIBILE



FOTO 26 - DETTAGLIO PAVIMENTI



FOTO 27 - AVVOLGIBILE



FOTO 28 - DETTAGLIO PAVIMENTI




FOTO 29 - DETTAGLIO PAVIMENTI



FOTO 30 - DETTAGLIO PAVIMENTI



FOTO 31 - INFISSO E RADIATORE  
IN NICCHIA



FOTO 32 - INTERRUPTORE IMPIANTO  
ELETTRICO



FOTO 33 - RADIATORE RISCALDAME  
DI CALORE RAFFRESCAMENTI



FOTO 34 - RADIATORE E  
THERMOSTATO



FOTO 35 - SCALDACQUA ELETTRICO



FOTO 36 - UNITA' ESTERNA POMPA  
DI CALORE RAFFRESCAMENTI




**FOTO 37 -** AUTORIMESSA



**FOTO 38 -** INTERNO AUTORIMESSA




**FOTO 39 -** CANTINA INTERRATA



**FOTO 40 -** ASCENSORE E INGRESSO DELL'APPARTAMENTO




**FOTO 41 -** VANO SCALA CONDOMINIALE



**FOTO 42 -** INGRESSO CONDOMINIALE



**FOTO 43 -** INGRESSO CONDOMINIALE



**FOTO 44 -** VANO SCALA CONDOMINIALE



**FOTO 45 -** MARCIAPIEDE ESTERNO



**FOTO 46 -** IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE



**FOTO 47 -** AREA COMUNE PER BICI



**FOTO 48 -** VANO CONTATORI ELETTRICI




**FOTO 49** - DISIMPEGNO INTERRATO CANTINE



**FOTO 50** - DETTAGLIO PAVIMENTI CONDOMINIALI



**FOTO 51** - DETTAGLIO PAVIMENTI CONDOMINIALI



**FOTO 52** - USURA INTONACO



**FOTO 53** - MACCHIE E DISTACCHI DA UMIDITA'



**FOTO 54** - UMIDITA' PIANO INTERRATO AREE COMUNI CONDOMINIA