E.I. 119/2022 – SERVIZIO FOTOGRAFICO All. 14



Foto n. 1



Foto 1a



Foto n. 2 retro con nuova porta (variazione prospettica da sanare SCIA)



Foto n. 3




Foto n. 4 soggiorno



Foto n. 5 ingresso bagno p.T (ampliato)



Foto n. 6 bagno p.T.



Foto n. 7 cucina pranzo con portafinestra (var. prospettica)



Foto n.8




Foto n. 9 bagno p.1 ampliato



Foto n 10



Foto n. 10a



Foto n. 10b





Foto n. 11 Foto n. 12