



TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA

Sezione Esecuzioni Immobiliari

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 257/2019

PERIZIA C.T.U.

Consulenza Tecnica di Ufficio nella stima di immobili pignorati

ASTAlegale.net

ALLEGATO N. 1 – DOSSIER FOTOGRAFICO

Il CTU

Dott. Ing. Salvatore Greco





Figura 1 - Foto aerea - fonte google maps)



Figura 2 - Foto prospetto principale e laterale con vista stradella privata



Figura 3 - Foto prospetto principale e laterale



Figura 4 - Foto vano scala ingresso e piano primo



Figura 5 - Foto disimpegno appartamento piano primo



Figura 6 - Foto ripostiglio piano primo



Figura 7 - Foto vano primo piano



Figura 8 - Foto w.c. piano primo



Figura 9 - Foto vano caldaia



Figura 10 - Foto vano (soggiorno-letto) piano secondo



Figura 11 - Foto vano (soggiorno-letto) piano secondo






Figura 12 - Foto disimpegno piano secondo



Figura 13 - Foto scala accesso vano sottotetto



Figura 14 - Foto terrazzo piano secondo con vista sopraelevazione



Figura 15 - Foto retro fabbricato