

ALLEGATO C4**Esecuzione Immobiliare n. 32/19 R.E.****Raccolta fotografica numerata da N.01 a N.14 (vedi elenco)**

- foto n.01 – Appartamento al p.secondo – vista facciata lato sud da strada
- foto n.02 – Appartamento al p.secondo – vista ingresso comune da cortile esterno lato est
- foto n.03 – Appartamento al p.secondo – vista facciata lato sud da strada
- foto n.04 – Appartamento al p.secondo – vista facciata lato nord da cortile interno
- foto n.05 – Appartamento al p.secondo – vano ingresso ai cortili da vecchia S.S. n.45
- foto n.06 – Appartamento al p.secondo – particolare intradosso balconi
- foto n.07 – Appartamento al p.secondo – vano scala comune
- foto n.08 – Appartamento al p.secondo – vista corridoio ingresso
- foto n.09 – Appartamento al p.secondo – ripostiglio
- foto n.10 – Appartamento al p.secondo – soggiorno e cucinotto
- foto n.11 – Appartamento al p.secondo – servizio igienico
- foto n.12 – Appartamento al p.secondo – camera
- foto n.13 – Appartamento al p.secondo – camera
- foto n.14 – Appartamento al p.secondo – corridoio (disimpegno per soggiorno, ripostiglio, camera e servizio igienico)



FOTO N. 01



FOTO N. 02



FOTO N. 03



FOTO N. 04



FOTO N. 05



FOTO N. 06



FOTO N. 07



FOTO N. 08



FOTO N. 09



FOTO N. 10



FOTO N. 11



FOTO N. 12



FOTO N. 13



FOTO N. 14

