

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto n°1: Vista aerea con individuazione immobile ed il centro della città di Santa Giustina




Foto n°2: Vista aerea della zona




Foto n°3: Vista aerea dell'immobile



Foto n°4: Prospetto sud



Foto n°5: Prospetto ovest



Foto n°6: Prospetto nord



Foto n°7: Ingresso con soggiorno



Foto n°8: Altra vista soggiorno



Foto n°9: Altra vista soggiorno



Foto n°10: cucina



Foto n°11: Ingresso secondario da ovest in cucina



Foto n°12: Altra vista cucina



Foto n°13: Vista da cucina verso corridoio



Foto n°14: Corridoio con bagno e scale




Foto n°15: Unico bagno




Foto n°16: Scale di accesso al P.1°



Foto n°17: Sotto scala



Foto n°18: Pianerottolo



Foto n°19: Scala in graniglia



Foto n°20: Disimpegno al P.1°



Foto n°21: Vano secondario a nord



Foto n°22: Camera doppia a nord-ovest



Foto n°23: Altra vista camera doppia



Foto n°24: Altra vista camera doppia



Foto n°25: Angolo del disimpegno



Foto n°26: Camera doppia a sud



Foto n°27: Altra vista camera doppia a sud

 **ASTA**legale.net

