



REPORT FOTOGRAFICO




Vista dell'ambiente principale




Vista dell'ambiente principale



Vista del servizio igienico



Vista dell'ufficio ricavato con pareti vetrate



Vista del locale mensa



Vista delle infiltrazioni nel corridoio