

## 11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1-inquadramento generale



2-Prospetto Via Cavour, n.366-Vittoria



3-negozio-sala 1-piano terra



4- negozio- sala 2-piano terra




5- retro- sala 1-accesso piano interrato



6- ufficio-archivio-piano terra



7- ufficio-archivio-piano terra



8- deposito-piano terra



9- deposito-piano terra



10- W.C. piano terra



11- scala accesso piano interrato



12- esposizione- piano interrato



13- esposizione- piano interrato




14- finestra-lato interno- piano interrato



15- finestra-lato via Cavour- piano interrato



16- vista copertura deposito dal piano superiore (proprietà altra ditta)



17- vista griglia caditoia in corrispondenza delle finestre lato interno piano interrato (dal piano superiore proprietà altra ditta)



18- particolare infiltrazioni cornice controsoffitto sala 2 - piano terra