TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI

93/2020

PROCEDURA PROMOSSA DA:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. P.A.

DEBITORE:

*** DATO OSCURATO ***

GIUDICE:

DOTT.SSA FRANCESCA RONCAROLO

CUSTODE:

AVV. POLINELLI SILVIA

CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA

del 05/10/2021

creata con Tribù Office 6

TECNICO INCARICATO:

GEOM. ANGELO PAGANONI

CF:PGNGL70H13I829E

con studio in ALBOSAGGIA (SO) VIA MARESCIALLI, 13

telefono: 0342212831

email: paganoni2703@gmail.com

PEC: angelo.paganoni@geopec.it

TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 93/2020

LOTTO 1**1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:**

A appartamento a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **159,03** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

L'appartamento ubicato al piano terra è così composto:

- una porzione a cui accede dal vano scale il cui sistema distributivo è rappresentato da una cucina-soggiorno, una camera, un disimpegno e un bagno. Le finiture e gli impianti sono ordinari; la superficie calpestabile interna è pari a mq 57, mentre il balcone è circa mq 7,50.

- una porzione a cui accede dal camminamento principale adiacente alla strada comunale, il cui sistema distributivo è rappresentato da una cucina- soggiorno, una camera, un piccolo disimpegno e un bagno. Le finiture e gli impianti sono ordinari. la superficie calpestabile interna è pari a mq 39.

Rispetto alla planimetria catastale il cui sub individua una sola unità immobiliare, l'appartamento risulta suddiviso quindi in 2 parti ad uso abitativo.

Il riscaldamento dell'edificio avviene attraverso un generatore di calore a gasolio che produce acqua calda per i caloriferi a servizio dei tre appartamenti.

Durante il periodo estivo (quando la caldaia è spenta) l'acqua calda sanitaria è fornita da boiler elettrici.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano TERRA, ha un'altezza interna di 2,85. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 5 (catasto fabbricati), partita 188, categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 419,62 Euro, indirizzo catastale: Via Valchiosa, piano: TERRA E SECONDO PIANO SEMINTERRATO

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

B posto auto a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **9,37** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

La unità immobiliare è così composta in base alla superficie netta:

- un posto auto e piccolo bagno annesso per un totale di circa mq 17 calpestabili a cui si accede dal corsello del garage comune a tutti i subb.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano SEMINTERRATO 1. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 10 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 17 mq,

rendita 26,34 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: PRIMO PIANO SEMINTERRATO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 8

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

C sottotetto non abitabile a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di 9,99 mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

Al sottotetto si accede attraverso il vano scale comune a tutti i subb.

Come la planimetria catastale si accede attraverso il corridoio comune a tutti i subb. (la delimitazione è avvenuta senza manufatti divisori)

Il sottotetto è privo di finestre verticali, ma è illuminato da 1 lucernario /accesso e sono ben evidenti rinforzi strutturali in cemento armato e legno che sostengono la struttura principale e secondaria del tetto

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano TERZO. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 20 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 29 mq, rendita 12,88 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: TERZO PIANO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 16

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

D BCNC a TIRANO VIA VALCHIOSA per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

TRATTASI DI PARTI DI EDIFICIO (corsello di accesso ai posti auto, lavanderia, centrale termica, serbatoio del gasolio, locale intercapedine, vano scala, corte esterna al piano terra, corridoio nel sottotetto) COMUNI A TUTTI I SUBB.

Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 12 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - LAVANDERIA / DEPOSITO COMUNE A TUTTI
- foglio 27 particella 64 sub. 17 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE CATASTALE EDIFICIO
CORTE ESTERNA AL PIANO TERRA
- foglio 27 particella 64 sub. 21 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: 3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 16
BCNC - CORRIDOIO DEL SOTTOTETTO COMUNE A TUTTI I SUBB
- foglio 27 particella 64 sub. 11 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - CORSELLO COMUNE DI ACCESSO AL GARAGE

- foglio 27 particella 64 sub. 14 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - CENTRALE TERMICA, DEPOSITO SERBATOIO DEL GASOLIO, LOCALE INTERCAPEDINE
- foglio 27 particella 64 sub. 15 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S2-S1-T-1-2-3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE PLANIMETRIE VANO SCALE
BCNC - VANO SCALA COMUNE A TUTTI I SUBB

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

Consistenza commerciale complessiva unità principali:	207,93 m²
Consistenza commerciale complessiva accessori:	0,00 m²
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€ 261.863,57
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€ 261.863,57
Data della valutazione:	05/10/2021

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** con contratto di affitto.

La porzione adiacente il vano scale è occupata da una persona.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

Visure storiche e ispezioni ipotecarie, confermano la relazione ipotecaria del Geom. Alberto Boselli. Il tutto allegato alla procedura.

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: *Nessuna.*

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: *Nessuna.*

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: *Nessuno.*

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuno.*

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

4.2.1. Iscrizioni: *Nessuna.*

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:

pignoramento, stipulata il 01/10/2020 a firma di TRIBUNALE DI SONDRIO ai nn. 649 di repertorio, registrata il 01/10/2020 a SONDRIO , trascritta il 28/10/2020 a SONDRIO ai nn. 8279, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da ATTO GIUDIZIARIO

4.2.3. Altre trascrizioni: *Nessuna.*

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuna.*

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:	€ 0,00
Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:	€ 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:	€ 0,00

Ulteriori avvertenze:

La struttura di sostegno del tetto è stata eseguita mediante pilastri in cemento armato, l'armatura principale e secondaria del tetto è in legno, il perimetro del sottotetto è stato realizzato anche mediante cordonatura in cemento armato e si rilevano inoltre 3 lucernari, avente funzione di accesso alla copertura per eventuale manutenzione.

N.B.: Per poter accedere al vano garage tramite veicolo è indispensabile transitare sul mappale 66 che è di proprietà degli esecutati.

Tale mappale non è citato nell'atto di pignoramento.

Anche il mappale 63, con accesso pedonale, è di loro proprietà ma non è stato citato nell'atto di pignoramento.

I mappali 63, 65 e 66 hanno anche una funzione di accesso per eventuali manutenzioni straordinarie.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

Vedasi visure storiche, ispezioni ipotecarie e certificati notarili allegati alla procedura.

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 4/6, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE DEL 31/07/2004, VOL. 149 N° 86 (dal 31/07/2004), con atto stipulato il 31/07/2004 ai nn. 86 di repertorio, registrato il 31/07/2004 a TIRANO ai nn. 86

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/6, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE DEL 31/07/2004, VOL. 149 N° 86 (dal 31/07/2004), con atto stipulato il 31/07/2004 ai nn. 86 di repertorio, registrato il 31/07/2004 a TIRANO ai nn. 86

*** DATO OSCURATO ***

per la quota di 1/6, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE DEL 31/07/2004, VOL. 149 N° 86 (dal 31/07/2004), con atto stipulato il 31/07/2004 ai nn. 86 di repertorio, registrato il 31/07/2004 a TIRANO ai nn. 86

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

Nessuna informazione aggiuntiva.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

Dal Comune di Tirano sono state ricevute solamente le pratiche del 1981 e del 1985 che riguardano la ristrutturazione dell'edificio.

In mancanza di altri titoli, si ipotizza che l'edificio sia stato edificato tra il 1942 e il 1967, in assenza di strumento urbanistico (PRG).

7.1. PRATICHE EDILIZIE:

PERMESSO DI COSTRUIRE N. **135/1981**, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA, presentata il 12/09/1981 con il n. 135 di protocollo, rilasciata il 20/04/1982, agibilità del 25/05/1988 con il n. 5467 di protocollo

VARIANTE ALLA 135/1981 N. **77/1985**, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di VARIAZIONE DIVISORI INTERNI, presentata il 02/05/1985 con il n. 77 di protocollo, rilasciata il 03/05/1985, agibilità del 25/05/1988 con il n. 5467 di protocollo

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona E1 - AGRICOLO/BOSCHIVA

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

CRITICITÀ: BASSA

Sono state rilevate le seguenti difformità: piccole differenze nell'intercapedine interrata adiacente il piano seminterrato (normativa di riferimento: dpr 380/2001)

Le difformità sono regolarizzabili mediante: idoneo titolo

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- pratica presso SUE di Tirano: €600,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 2 mesi.

L'importo previsto per la pratica è pari a 1/3 in quanto si tratta di un BCNC appartenente ai 3 lotti.

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA

APPARTAMENTO

DI CUI AL PUNTO A

appartamento a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **159,03** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

L'appartamento ubicato al piano terra è così composto:

- una porzione a cui accede dal vano scale il cui sistema distributivo è rappresentato da una cucina-soggiorno, una camera, un disimpegno e un bagno. Le finiture e gli impianti sono ordinari; la superficie calpestabile interna è pari a mq 57, mentre il balcone è circa mq 7,50.

- una porzione a cui accede dal camminamento principale adiacente alla strada comunale, il cui sistema distributivo è rappresentato da una cucina- soggiorno, una camera, un piccolo disimpegno e un bagno. Le finiture e gli impianti sono ordinari. la superficie calpestabile interna è pari a mq 39.

Rispetto alla planimetria catastale il cui sub individua una sola unità immobiliare, l'appartamento risulta suddiviso quindi in 2 parti ad uso abitativo.

Il riscaldamento dell'edificio avviene attraverso un generatore di calore a gasolio che produce acqua calda per i caloriferi a servizio dei tre appartamenti.

Durante il periodo estivo (quando la caldaia è spenta) l'acqua calda sanitaria è fornita da boiler elettrici.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano TERRA, ha un'altezza interna di 2,85. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 5 (catasto fabbricati), partita 188, categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 419,62 Euro, indirizzo catastale: Via Valchiosa, piano: TERRA E SECONDO PIANO SEMINTERRATO

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:	al di sopra della media	
esposizione:	nella media	
luminosità:	al di sopra della media	
panoramicità:	nella media	
impianti tecnici:	nella media	
stato di manutenzione generale:	al di sopra della media	
servizi:	nella media	

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle*

*Valutazioni Immobiliari*Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
APPARTAMENTO	137,15	x	103 %	=	141,26
BALCONI	7,54	x	25 %	=	1,89
CANTINA	57,60	x	22,5 %	=	12,96
PARTE COMUNE ACCESSO CANTINE	13,00	x	22,5 %	=	2,93
Totale:	215,29				159,03

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Nella individuazione del prezzo medio di mercato si sono considerati i valori di scambio medi derivanti da OMI, Borsino Immobiliare e riferimenti di operatori sul mercato di zona. Il prezzo medio è variabile da Euro 1100 a Euro 1300.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 159,03 x 1.300,00 = **206.744,85**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 206.744,85**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 206.744,85**

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA

POSTO AUTO

DI CUI AL PUNTO B

posto auto a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **9,37** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

La unità immobiliare è così composta in base alla superficie netta:

- un posto auto e piccolo bagno annesso per un totale di circa mq 17 calpestabili a cui si accede dal corsello del garage comune a tutti i subb.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano SEMINTERRATO 1. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 10 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 17 mq, rendita 26,34 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: PRIMO PIANO SEMINTERRATO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 8

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
esposizione:	al di sopra della media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
luminosità:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
panoramicità:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
impianti tecnici:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
stato di manutenzione generale:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
servizi:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
GARAGE	20,54	x	45,6 %	=	9,37
Totale:	20,54				9,37

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Nella individuazione del prezzo medio di mercato si sono considerati i valori di scambio medi derivanti da OMI, Borsino Immobiliare e riferimenti di operatori sul mercato di zona. Il prezzo medio è variabile da Euro 1100 a Euro 1300.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 9,37 x 1.200,00 = **11.239,49**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 11.239,49**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 11.239,49**

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA
SOTTOTETTO NON ABITABILE
DI CUI AL PUNTO C

sottotetto non abitabile a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **9,99** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

Al sottotetto si accede attraverso il vano scale comune a tutti i subb.

Come la planimetria catastale si accede attraverso il corridoio comune a tutti i subb. (la delimitazione è avvenuta senza manufatti divisorii)

Il sottotetto è privo di finestre verticali, ma è illuminato da 1 lucernario /accesso e sono ben evidenti rinforzi strutturali in cemento armato e legno che sostengono la struttura principale e secondaria del tetto

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano TERZO. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 20 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 29 mq, rendita 12,88 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: TERZO PIANO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 16

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:	nella media	
esposizione:	al di sopra della media	
luminosità:	al di sopra della media	
panoramicità:	nella media	

impianti tecnici:	nella media	
stato di manutenzione generale:	nella media	
servizi:	nella media	

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice	=	commerciale
SOTTOTETTO	37,00	x	27 %	=	9,99
Totale:	37,00				9,99

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Nella individuazione del prezzo medio di mercato si sono considerati i valori di scambio medi derivanti da OMI, Borsino Immobiliare e riferimenti di operatori sul mercato di zona. Il prezzo medio è variabile da Euro 1100 a Euro 1300.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 9,99 x 1.200,00 = **11.988,00**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 11.988,00**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 11.988,00**

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA
BCNC - PARTI COMUNI -
 DI CUI AL PUNTO D

BCNC a TIRANO VIA VALCHIOSA per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

TRATTASI DI PARTI DI EDIFICIO (corsello di accesso ai posti auto, lavanderia, centrale termica,

serbatoio del gasolio, locale intercapedine, vano scala, corte esterna al piano terra, corridoio nel sottotetto) COMUNI A TUTTI I SUBB.

Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 12 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - LAVANDERIA / DEPOSITO COMUNE A TUTTI
- foglio 27 particella 64 sub. 17 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE CATASTALE EDIFICIO
CORTE ESTERNA AL PIANO TERRA
- foglio 27 particella 64 sub. 21 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: 3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 16
BCNC - CORRIDOIO DEL SOTTOTETTO COMUNE A TUTTI I SUBB
- foglio 27 particella 64 sub. 11 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - CORSELLO COMUNE DI ACCESSO AL GARAGE
- foglio 27 particella 64 sub. 14 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - CENTRALE TERMICA, DEPOSITO SERBATOIO DEL GASOLIO, LOCALE INTERCAPEDINE
- foglio 27 particella 64 sub. 15 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S2-S1-T-1-2-3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE PLANIMETRIE VANO SCALE
BCNC - VANO SCALA COMUNE A TUTTI I SUBB

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
BCNC - corsello di accesso ai garage	18,33	x	40 %	=	7,33
BCNC - lavanderia / deposito	4,67	x	40 %	=	1,87
BCNC - vano scale	34,00	x	36 %	=	12,24
BCNC - CORTE ESTERNA	54,67	x	4,55 %	=	2,49

BCNC - CORRIDOIO DEL SOTTOTETTO	3,00	x	31 %	=	0,93
CT, deposito e intercapedine	13,00	x	36 %	=	4,68
Totale:	127,67				29,54

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Le superficie lorde sono state suddivise in 3 parti, tanti quanti sono i lotti generati. In tal modo il valore dei BCNC si è distribuito sui lotti.

Tale valore, idoneamente ragguagliato in base alle destinazioni, si moltiplica per il valore medio di mercato di Euro/mq 1100

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 29,54 x 1.100,00 = **32.491,23**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 32.491,23**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 32.491,23**

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Nella determinazione del prezzo medio di mercato si sono valutati i parametri della zona, facendo riferimento a OMI, (valori €/mq da 900 a €1650) Borsino Immobiliare di Tirano e Agenzie Immobiliari

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di SONDRIO, ufficio del registro di SONDRIO, conservatoria dei registri immobiliari di SONDRIO, ufficio tecnico di TIRANO, agenzie: TIRANO, osservatori del mercato immobiliare TIRANO, ed inoltre: BORSINO IMMOBILIARE RIFERITO A TIRANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:

- la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle conoscenze del valutatore;
- le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni eventualmente riportate in perizia;
- il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;
- il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;
- il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione;
- il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

ID	descrizione	consistenza	cons. accessori	valore intero	valore diritto
A	appartamento	159,03	0,00	206.744,85	206.744,85
B	posto auto	9,37	0,00	11.239,49	11.239,49
C	sottotetto non abitabile	9,99	0,00	11.988,00	11.988,00
D	BCNC - PARTI COMUNI -	29,54	0,00	32.491,23	32.491,23
				262.463,57 €	262.463,57 €

Giudizio di comoda divisibilità della quota:

Il lotto 1 così come è stato configurato non è divisibile in quanto l'unità abitativa è stata integrata da: un posto auto, una soffitta ad uso esclusivo. I beni comuni non censibili sono indivisibili, pertanto sono assegnati al lotto 1 in comproprietà'.

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): **€ 600,00**

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€ 261.863,57**

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):

Riduzione del valore del **0%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: **€ 0,00**

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: **€ 0,00**

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: **€ 0,00**

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€ 261.863,57**

TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 93/2020

LOTTO 2**1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:**

A appartamento a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **149,82** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

L'appartamento ubicato al piano primo è così composto:

- si accede dal vano scale il cui sistema distributivo è rappresentato da una cucina- soggiorno, 3 camere, un disimpegno e due bagni. Le finiture e gli impianti sono ordinari; la superficie calpestabile interna è pari a mq 94,80, mentre i balconi sono circa mq 37.

Come la planimetria catastale il cui sub individua una sola unità immobiliare con annessa cantina/ripostiglio.

Il riscaldamento dell'edificio avviene attraverso un generatore di calore a gasolio che produce acqua calda per i caloriferi a servizio dei tre appartamenti.

Durante il periodo estivo (quando la caldaia è spenta) l'acqua calda sanitaria è fornita da boiler elettrici.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano PRIMO, ha un'altezza interna di 2,80. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 6 (catasto fabbricati), partita 188, categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 419,62 Euro, piano: PIANO PRIMO E SECONDO PIANO INTERRATO

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

B posto auto a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **10,03** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

La unità immobiliare è così composta:

- un garage di mq. 17 a cui si accede dal corsello comune a tutti

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano PRIMO PIANO SOTTOSTRADA. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 17 mq, rendita 26,34 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: PRIMO PIANO SEMINTERRATO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 8

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966

ristrutturato nel 1985.

C sottotetto non abitabile a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **9,90** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

Al sottotetto si accede attraverso il vano scale comune a tutti i subb.

Come la planimetria catastale si accede attraverso il corridoio comune a tutti i subb. (la delimitazione è avvenuta senza manufatti divisori)

Il sottotetto è privo di finestre verticali, ma è illuminato da 1 lucernario /accesso e sono ben evidenti rinforzi strutturali in cemento armato e legno che sostengono la struttura principale e secondaria del tetto

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 3. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 19 (catasto fabbricati), classe 2, consistenza 29 mq, rendita 12,88 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: TERZO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 16

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

D BCNC a TIRANO VIA VALCHIOSA per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

TRATTASI DI PARTI DI EDIFICIO (corsello di accesso ai posti auto, lavanderia, centrale termica, serbatoio del gasolio, locale intercapedine, vano scala, corte esterna al piano terra, corridoio nel sottotetto) COMUNI A TUTTI I SUBB.

Identificazione catastale:

foglio 27 particella 64 sub. 12 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S1, intestato a ESECUTATI, derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8

BCNC - LAVANDERIA / DEPOSITO COMUNE A TUTTI

foglio 27 particella 64 sub. 17 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: T, intestato a ESECUTATI, derivante da VARIAZIONE CATASTALE EDIFICIO

CORTE ESTERNA AL PIANO TERRA

foglio 27 particella 64 sub. 21 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: 3, intestato a ESECUTATI, derivante da FRAZIONAMENTO SUB 16

BCNC - CORRIDOIO DEL SOTTOTETTO COMUNE A TUTTI I SUBB

foglio 27 particella 64 sub. 11 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S1, intestato a ESECUTATI, derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8

BCNC - CORSELLO COMUNE DI ACCESSO AL GARAGE

foglio 27 particella 64 sub. 14 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S1, intestato a ESECUTATI, derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8

BCNC - CENTRALE TERMICA, DEPOSITO SERBATOIO DEL GASOLIO, LOCALE INTERCAPEDINE

foglio 27 particella 64 sub. 15 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S2-S1-T-1-2-3, intestato a ESECUTATI, derivante da COSTITUZIONE PLANIMETRIE VANO SCALE

BCNC - VANO SCALA COMUNE A TUTTI I SUBB

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

Consistenza commerciale complessiva unità principali:	199,29 m²
Consistenza commerciale complessiva accessori:	0,00 m²
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€ 250.574,13
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€ 250.574,13
Data della valutazione:	05/10/2021

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di proprietario

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

Visure storiche e ispezioni ipotecarie, confermano la relazione ipotecaria del Geom. Alberto Boselli. Il tutto allegato alla procedura.

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: *Nessuna.*

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: *Nessuna.*

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: *Nessuno.*

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuno.*

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

4.2.1. Iscrizioni: *Nessuna.*

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:

pignoramento, stipulata il 01/10/2020 a firma di TRIBUNALE DI SONDRIO ai nn. 649 di repertorio, registrata il 01/10/2020 a SONDRIO, trascritta il 28/10/2020 a SONDRIO ai nn. 8279, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da ATTO GIUDIZIARIO. Da ispezione ipotecaria, non risulta un immobile pignorato, come però definito dal verbale di pignoramento

4.2.3. Altre trascrizioni: *Nessuna.*

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuna.*

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:	€ 0,00
Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:	€ 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:	€ 0,00

Ulteriori avvertenze:

La struttura di sostegno del tetto è stata eseguita mediante pilastri in cemento armato, l'armatura principale e secondaria del tetto è in legno, il perimetro del sottotetto è stato realizzato anche mediante cordonatura in cemento armato e si rilevano inoltre 3 lucernari, avente funzione di accesso alla copertura per eventuale manutenzione.

N.B.: Per poter accedere al vano garage tramite veicolo è indispensabile transitare sul mappale 66 che è di proprietà degli esecutati.

Tale mappale non è citato nell'atto di pignoramento.

Anche il mappale 63, con accesso pedonale, è di loro proprietà ma non è stato citato nell'atto di pignoramento.

I mappali 63, 65 e 66 hanno anche una funzione di accesso per eventuali manutenzioni straordinarie.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/6, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE DEL 31/07/2004, VOL. 149 N° 86 (dal 31/07/2004), con atto stipulato il 31/07/2004 ai nn. 86 di repertorio, registrato il 31/07/2004 a TIRANO ai nn. 86

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 4/6, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE DEL 31/07/2004, VOL. 149 N° 86 (dal 31/07/2004), con atto stipulato il 31/07/2004 ai nn. 86 di repertorio, registrato il 31/07/2004 a TIRANO ai nn. 86

*** DATO OSCURATO ***

per la quota di 1/6, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE DEL 31/07/2004, VOL. 149 N° 86 (dal 31/07/2004), con atto stipulato il 31/07/2004 ai nn. 86 di repertorio, registrato il 31/07/2004 a TIRANO ai nn. 86

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

Nessuna informazione aggiuntiva.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

Dal Comune di Tirano sono state ricevute solamente le pratiche del 1981 e del 1985 che riguardano la ristrutturazione dell'edificio.

In mancanza di altri titoli, si ipotizza che l'edificio sia stato edificato tra il 1942 e il 1967, in assenza di strumento urbanistico (PRG).

7.1. PRATICHE EDILIZIE:

PERMESSO DI COSTRUIRE N. **135/1981**, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA, presentata il 12/09/1981 con il n. 135 di protocollo, rilasciata il 20/04/1982, agibilità del 25/05/1988 con il n. 5467 di protocollo

VARIANTE ALLA 135/1981 N. 77/1985, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di VARIAZIONE DIVISORI INTERNI, presentata il 02/05/1985 con il n. 77 di protocollo, rilasciata il 03/05/1985, agibilità del 25/05/1988 con il n. 5467 di protocollo

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona E1 - AGRICOLO/BOSCHIVA

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

CRITICITÀ: BASSA

Sono state rilevate le seguenti difformità: Piccole differenze nell'intercapedine interrata adiacente al garage

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Idoneo titolo

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- pratica presso SUE di Tirano: €600,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 2 mesi.

L'importo previsto per la pratica è pari a 1/3 in quanto si tratta di un BCNC appartenente ai 3 lotti.

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA

APPARTAMENTO

DI CUI AL PUNTO A

appartamento a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **149,82** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

L'appartamento ubicato al piano primo è così composto:

- si accede dal vano scale il cui sistema distributivo è rappresentato da una cucina- soggiorno, 3 camere, un disimpegno e due bagni. Le finiture e gli impianti sono ordinari; la superficie calpestabile interna è pari a mq 94,80, mentre i balconi sono circa mq 37.

Come la planimetria catastale il cui sub individua una sola unità immobiliare con annessa cantina/ripostiglio.

Il riscaldamento dell'edificio avviene attraverso un generatore di calore a gasolio che produce acqua calda per i caloriferi a servizio dei tre appartamenti.

Durante il periodo estivo (quando la caldaia è spenta) l'acqua calda sanitaria è fornita da boiler elettrici.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano PRIMO, ha un'altezza interna di 2,80. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 6 (catasto fabbricati), partita 188, categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 419,62 Euro, piano: PIANO PRIMO E SECONDO PIANO INTERRATO

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:	al di sopra della media	★★★★★☆☆☆☆☆
esposizione:	al di sopra della media	★★★★★☆☆☆☆☆
luminosità:	al di sopra della media	★★★★★☆☆☆☆☆
panoramicità:	nella media	★★★★★☆☆☆☆☆
impianti tecnici:	nella media	★★★★★☆☆☆☆☆
stato di manutenzione generale:	nella media	★★★★★☆☆☆☆☆
servizi:	nella media	★★★★★☆☆☆☆☆

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
APPARTAMENTO	137,15	x	97 %	=	133,04
BALCONI	37,00	x	25 %	=	9,25
CANTINA	20,50	x	22,5 %	=	4,61
PARTE COMUNE ACCESSO CANTINE	13,00	x	22,5 %	=	2,93
Totale:	207,65				149,82

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Nella individuazione del prezzo medio di mercato si sono considerati i valori di scambio medi derivanti da OMI, Borsino Immobiliare e riferimenti di operatori sul mercato di zona. Il prezzo medio variabile da Euro 1100 a Euro 1300.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 149,82 x 1.300,00 = **194.769,90**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 194.769,90**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 194.769,90**

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA

POSTO AUTO

DI CUI AL PUNTO B

posto auto a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **10,03** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

La unità immobiliare è così composta:

- un garage di mq. 17 a cui si accede dal corsello comune a tutti

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano PRIMO PIANO SOTTOSTRADA. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 17 mq, rendita 26,34 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: PRIMO PIANO SEMINTERRATO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 8

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
esposizione:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
luminosità:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
panoramicità:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
impianti tecnici:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
stato di manutenzione generale:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
servizi:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
GARAGE	22,00	x	45,6 %	=	10,03
Totale:	22,00				10,03

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Nella individuazione del prezzo medio di mercato si sono considerati i valori di scambio medi derivanti da OMI, Borsino Immobiliare e riferimenti di operatori sul mercato di zona. Il prezzo medio è variabile da Euro 1100 a Euro 1300.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 10,03 x 1.200,00 = **12.038,40**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 12.038,40**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 12.038,40**

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA

SOTTOTETTO NON ABITABILE

DI CUI AL PUNTO C

sottotetto non abitabile a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **9,90** mq per la

quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

Al sottotetto si accede attraverso il vano scale comune a tutti i subb.

Come la planimetria catastale si accede attraverso il corridoio comune a tutti i subb. (la delimitazione è avvenuta senza manufatti divisori)

Il sottotetto è privo di finestre verticali, ma è illuminato da 1 lucernario /accesso e sono ben evidenti rinforzi strutturali in cemento armato e legno che sostengono la struttura principale e secondaria del tetto

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 3. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 19 (catasto fabbricati), classe 2, consistenza 29 mq, rendita 12,88 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: TERZO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 16

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:	al di sotto della media	
esposizione:	nella media	
luminosità:	nella media	
panoramicità:	al di sotto della media	
impianti tecnici:	nella media	
stato di manutenzione generale:	buono	
servizi:	nella media	

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
SOTTOTETTO	36,65	x	27 %	=	9,90
Totale:	36,65				9,90

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Nella individuazione del prezzo medio di mercato si sono considerati i valori di scambio medi derivanti da OMI, Borsino Immobiliare e riferimenti di operatori sul mercato di zona. Il prezzo medio è variabile da Euro 1100 a Euro 1300.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 9,90 x 1.200,00 = **11.874,60**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 11.874,60**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 11.874,60**

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA

BCNC - PARTI COMUNI -

DI CUI AL PUNTO D

BCNC a TIRANO VIA VALCHIOSA per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

TRATTASI DI PARTI DI EDIFICIO (corsello di accesso ai posti auto, lavanderia, centrale termica, serbatoio del gasolio, locale intercapedine, vano scala, corte esterna al piano terra, corridoio nel sottotetto) COMUNI A TUTTI I SUBB.

Identificazione catastale:

foglio 27 particella 64 sub. 12 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S1, intestato a ESECUTATI, derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - LAVANDERIA / DEPOSITO COMUNE A TUTTI

foglio 27 particella 64 sub. 17 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: T, intestato a ESECUTATI, derivante da VARIAZIONE CATASTALE EDIFICIO

CORTE ESTERNA AL PIANO TERRA

foglio 27 particella 64 sub. 21 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: 3, intestato a ESECUTATI, derivante da FRAZIONAMENTO SUB 16
BCNC - CORRIDOIO DEL SOTTOTETTO COMUNE A TUTTI I SUBB

foglio 27 particella 64 sub. 11 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S1, intestato a ESECUTATI, derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - CORSELLO COMUNE DI ACCESSO AL GARAGE

foglio 27 particella 64 sub. 14 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S1, intestato a ESECUTATI, derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - CENTRALE TERMICA, DEPOSITO SERBATOIO DEL GASOLIO, LOCALE

INTERCAPEDINE

foglio 27 particella 64 sub. 15 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: S2-S1-T-1-2-3, intestato a ESECUTATI, derivante da COSTITUZIONE PLANIMETRIE VANO SCALE
BCNC - VANO SCALA COMUNE A TUTTI I SUBB

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:**CONSISTENZA:**

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
BCNC - corsello di accesso ai garage	18,33	x	40 %	=	7,33
BCNC - lavanderia / deposito	4,67	x	40 %	=	1,87
BCNC - vano scale	34,00	x	36 %	=	12,24
BCNC - corte esterna	54,67	x	4,55 %	=	2,49
BCNC - corridoio del sottotetto	3,00	x	31 %	=	0,93
CT, deposito e intercapedine	13,00	x	36 %	=	4,68
Totale:	127,67				29,54

VALUTAZIONE:**DEFINIZIONI:**

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Le superficie lorde sono state suddivise in 3 parti, tanti quanti sono i lotti generati. In tal modo il valore dei BCNC si è distribuito sui lotti.

Tale valore, idoneamente ragguagliato in base alle destinazioni, si moltiplica per il valore medio di mercato di Euro/mq 1100

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 29,54 x 1.100,00 = **32.491,23**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):	€ 32.491,23
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):	€ 32.491,23

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Nella determinazione del prezzo medio di mercato si sono valutati i parametri della zona, facendo riferimento a OMI, (valori €/mq da 900 a €1650) Borsino Immobiliare di Tirano e Agenzie Immobiliari

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di SONDRIO, ufficio del registro di SONDRIO, conservatoria dei registri immobiliari di SONDRIO, ufficio tecnico di TIRANO, agenzie: TIRANO, osservatori del mercato immobiliare TIRANO, ed inoltre: BORSINO IMMOBILIARE RIFERITO A TIRANO

VALORE DI MERCATO (OMV):

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

ID	descrizione	consistenza	cons. accessori	valore intero	valore diritto
A	appartamento	149,82	0,00	194.769,90	194.769,90
B	posto auto	10,03	0,00	12.038,40	12.038,40
C	sottotetto non abitabile	9,90	0,00	11.874,60	11.874,60
D	BCNC - PARTI COMUNI -	29,54	0,00	32.491,23	32.491,23
				251.174,13 €	251.174,13 €

Giudizio di comoda divisibilità della quota:

Il lotto 2 così come è stato configurato non è divisibile in quanto l'unità abitativa è stata integrata da: un posto auto, una soffitta ad uso esclusivo. I beni comuni non censibili sono indivisibili, pertanto sono assegnati al lotto 2 in comproprietà.

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):	€ 600,00
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€ 250.574,13

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):

Riduzione del valore del 0% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria:	€ 0,00
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:	€ 0,00
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:	€ 0,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€ 250.574,13

TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 93/2020

LOTTO 3**1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:**

A appartamento a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **144,14** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

L'appartamento ubicato al piano secondo è così composto:

- si accede dal vano scale il cui sistema distributivo è rappresentato da una cucina- soggiorno, 3 camere, un disimpegno e due bagni. Le finiture e gli impianti sono ordinari; la superficie calpestabile interna è pari a mq 96, mentre i balconi sono circa mq 31.

Come la planimetria catastale il cui sub individua una sola unità immobiliare.

Il riscaldamento dell'edificio avviene attraverso un generatore di calore a gasolio che produce acqua calda per i caloriferi a servizio dei tre appartamenti.

Durante il periodo estivo (quando la caldaia è spenta) l'acqua calda sanitaria è fornita da boiler elettrici.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano SECONDO, ha un'altezza interna di 2,80. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 7 (catasto fabbricati), partita 188, categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 419,62 Euro, piano: SECONDO

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

B posto auto a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **24,85** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

La unità immobiliare è così composta:

- un garage di mq. 45 il cui pavimento è irregolare in terra battuta. Si accede dal corsello comune a tutti i subb. Inoltre vi è un accesso diretto con il deposito del gasolio la cui conformità alla legge sugli impianti (Decreto n 37/2008 e s.m.i.) va verificata.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano PRIMO PIANO SOTTOSTRADA. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 13 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 44 mq, rendita 56,81 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: PRIMO PIANO SEMINTERRATO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 8

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966

ristrutturato nel 1985.

C sottotetto non abitabile a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **9,83** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

Al sottotetto si accede attraverso il vano scale comune a tutti i subb.

Come la planimetria catastale si accede attraverso il corridoio comune a tutti i subb. (la delimitazione è avvenuta senza manufatti divisori)

Il sottotetto è privo di finestre verticali, ma è illuminato da 1 lucernario /accesso e sono ben evidenti rinforzi strutturali in cemento armato e legno che sostengono la struttura principale e secondaria del tetto

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano TERZO. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria C/2, consistenza 28 mq, rendita 12,44 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: TERZO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 16

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1960.

D BCNC - PARTI COMUNI - a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **29,54** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

TRATTASI DI PARTI DI EDIFICIO (corsello di accesso ai posti auto, lavanderia, centrale termica, serbatoio del gasolio, locale intercapedine, vano scala, corte esterna al piano terra, corridoio nel sottotetto) COMUNI A TUTTI I SUBB.

Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 11 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - CORSELLO COMUNE DI ACCESSO AI POSTI AUTO
- foglio 27 particella 64 sub. 12 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - LAVANDERIA / DEPOSITO COMUNE A TUTTI
- foglio 27 particella 64 sub. 14 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - CENTRALE TERMICA, DEPOSITO SERBATOIO DEL GASOLIO, LOCALE INTERCAPEDINE
- foglio 27 particella 64 sub. 15 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S2-S1-T-1-2-3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da CENSIMENTO VANO SCALE
BCNC - VANO SCALA COMUNE A TUTTI I SUBB
- foglio 27 particella 64 sub. 17 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA , piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da CENSIMENTO AREA ESTERNA
BCNC - CORTE ESTERNA AL PIANO TERRA
- foglio 27 particella 64 sub. 21 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA

VALCHIOSA , piano: 3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da
 FRAZIONAMENTO SUB 16
 BCNC - CORRIDOIO DEL SOTTOTETTO COMUNE A TUTTI I SUBB

L'intero edificio sviluppa 4 piani fuori terra, 2 piano interrato.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

Consistenza commerciale complessiva unità principali:	208,36 m²
Consistenza commerciale complessiva accessori:	0,00 m²
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€ 252.920,13
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€ 252.920,13
Data della valutazione:	05/10/2021

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

Visure storiche e ispezioni ipotecarie, confermano la relazione ipotecaria del Geom. Alberto Boselli. Il tutto allegato alla procedura.

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: *Nessuna.*

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: *Nessuna.*

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: *Nessuno.*

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuno.*

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

4.2.1. Iscrizioni: *Nessuna.*

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:

pignoramento, stipulata il 01/10/2020 a firma di TRIBUNALE DI SONDRIO ai nn. 649 di repertorio, registrata il 01/10/2020 a SONDRIO , trascritta il 28/10/2020 a SONDRIO ai nn. 8279, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da ATTO GIUDIZIARIO

4.2.3. Altre trascrizioni: *Nessuna.*

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuna.*

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:	€ 0,00
Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:	€ 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:	€ 0,00
Ulteriori avvertenze:	

La struttura di sostegno del tetto è stata eseguita mediante pilastri in cemento armato, l'armatura principale e secondaria del tetto è in legno, il perimetro del sottotetto è stato realizzato anche mediante cordatura in cemento armato e si rilevano inoltre 3 lucernari, avente funzione di accesso alla copertura per eventuale manutenzione.

N.B.: Per poter accedere al vano garage tramite veicolo è indispensabile transitare sul mappale 66 che è di proprietà degli esecutati.

Tale mappale non è citato nell'atto di pignoramento.

Anche il mappale 63, con accesso pedonale, è di loro proprietà ma non è stato citato nell'atto di pignoramento.

I mappali 63, 65 e 66 hanno anche una funzione di accesso per eventuali manutenzioni straordinarie.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/6, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE DEL 31/07/2004, VOL. 149 N° 86 (dal 31/07/2004), con atto stipulato il 31/07/2004 ai nn. 86 di repertorio, registrato il 31/07/2004 a TIRANO ai nn. 86

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 4/6, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE DEL 31/07/2004, VOL. 149 N° 86 (dal 31/07/2004), con atto stipulato il 31/07/2004 ai nn. 86 di repertorio, registrato il 31/07/2004 a TIRANO ai nn. 86

*** DATO OSCURATO ***

per la quota di 1/6, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE DEL 31/07/2004, VOL. 149 N° 86 (dal 31/07/2004), con atto stipulato il 31/07/2004 ai nn. 86 di repertorio, registrato il 31/07/2004 a TIRANO ai nn. 86

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

Nessuna informazione aggiuntiva.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

Dal Comune di Tirano sono state ricevute solamente le pratiche del 1981 e del 1985 che riguardano la ristrutturazione dell'edificio.

In mancanza di altri titoli, si ipotizza che l'edificio sia stato edificato tra il 1942 e il 1967, in assenza di strumento urbanistico (PRG).

7.1. PRATICHE EDILIZIE:

PERMESSO DI COSTRUIRE N. **135/1981**, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di

RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA, presentata il 12/09/1981 con il n. 135 di protocollo, rilasciata il 20/04/1982, agibilità del 25/05/1988 con il n. 5467 di protocollo

VARIANTE ALLA 135/1981 N. 77/1985, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di VARIAZIONE DIVISORI INTERNI, presentata il 02/05/1985 con il n. 77 di protocollo, rilasciata il 03/05/1985, agibilità del 25/05/1988 con il n. 5467 di protocollo

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona E1 - AGRICOLO/BOSCHIVA

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

CRITICITÀ: BASSA

Sono state rilevate le seguenti difformità: Piccole differenze nell'intercapedine interrata adiacente al garage.

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Idoneo titolo

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- pratica presso SUE di Tirano: €600,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 2 mesi.

L'importo previsto per la pratica è pari a 1/3 in quanto si tratta di un BCNC appartenente ai 3 lotti.

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.5. ALTRE CONFORMITÀ:

CRITICITÀ: MEDIA

Conformità tecnica impiantistica:

Sono state rilevate le seguenti difformità: cablaggi cavi, illuminazione e accesso diretto su locale deposito gasolio

Le difformità sono regolarizzabili mediante: idonea pratica di adeguamento impianto elettrico e compartimentazione rispetto al locale deposito gasolio

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- adeguamento alla normativa impianti: €3.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 3 mesi

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA

APPARTAMENTO

DI CUI AL PUNTO A

appartamento a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **144,14** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

L'appartamento ubicato al piano secondo è così composto:

- si accede dal vano scale il cui sistema distributivo è rappresentato da una cucina- soggiorno, 3 camere, un disimpegno e due bagni. Le finiture e gli impianti sono ordinari; la superficie calpestabile interna è pari a mq 96, mentre i balconi sono circa mq 31.

Come la planimetria catastale il cui sub individua una sola unità immobiliare.

Il riscaldamento dell'edificio avviene attraverso un generatore di calore a gasolio che produce acqua calda per i caloriferi a servizio dei tre appartamenti.

Durante il periodo estivo (quando la caldaia è spenta) l'acqua calda sanitaria è fornita da boiler elettrici.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano SECONDO, ha un'altezza interna di 2,80. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 7 (catasto fabbricati), partita 188, categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 419,62 Euro, piano: SECONDO

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

al di sopra della media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
APPARTAMENTO	137,15	x	94 %	=	128,92
BALCONI	31,00	x	25 %	=	7,75
CANTINA	20,20	x	22,5 %	=	4,55
PARTE COMUNE ACCESSO CANTINE	13,00	x	22,5 %	=	2,93
Totale:	201,35				144,14

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Nella individuazione del prezzo medio di mercato si sono considerati i valori di scambio medi derivanti da OMI, Borsino Immobiliare e riferimenti di operatori sul mercato di zona. Il prezzo medio variabile da Euro 1100 a Euro 1300.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 144,14 x 1.300,00 = **187.383,30**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 187.383,30**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 187.383,30**

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA

POSTO AUTO

DI CUI AL PUNTO B

posto auto a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **24,85** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

La unità immobiliare è così composta:

- un garage di mq. 45 il cui pavimento è irregolare in terra battuta. Si accede dal corsello comune a tutti i subb. Inoltre vi è un accesso diretto con il deposito del gasolio la cui conformità alla legge sugli impianti (Decreto n 37/2008 e s.m.i.) va verificata.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano PRIMO PIANO SOTTOSTRADA. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 13 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 44 mq, rendita 56,81 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: PRIMO PIANO

SEMINTERRATO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 8

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1966 ristrutturato nel 1985.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
esposizione:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
luminosità:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
panoramicità:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
impianti tecnici:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
stato di manutenzione generale:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
servizi:	nella media	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
GARAGE	54,50	x	45,6 %	=	24,85
Totale:	54,50				24,85

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Nella individuazione del prezzo medio di mercato si sono considerati i valori di scambio medi derivanti da OMI, Borsino Immobiliare e riferimenti di operatori sul mercato di zona. Il prezzo medio è variabile da Euro 1000 a Euro 1300.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 24,85 x 1.000,00 = **24.852,00**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): € 24.852,00**Valore di mercato** (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): € 24.852,00

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA

SOTTOTETTO NON ABITABILE

DI CUI AL PUNTO C

sottotetto non abitabile a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **9,83** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

Al sottotetto si accede attraverso il vano scale comune a tutti i subb.

Come la planimetria catastale si accede attraverso il corridoio comune a tutti i subb. (la delimitazione è avvenuta senza manufatti divisori)

Il sottotetto è privo di finestre verticali, ma è illuminato da 1 lucernario /accesso e sono ben evidenti rinforzi strutturali in cemento armato e legno che sostengono la struttura principale e secondaria del tetto

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano TERZO. Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria C/2, consistenza 28 mq, rendita 12,44 Euro, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA 1, piano: TERZO, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da frazionamento del sub 16

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 4 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 1960.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:	nella media	
esposizione:	nella media	
luminosità:	nella media	
panoramicità:	nella media	
impianti tecnici:	nella media	
stato di manutenzione generale:	nella media	
servizi:	nella media	

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
SOTTOTETTO	36,40	x	27 %	=	9,83
Totale:	36,40				9,83

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Nella individuazione del prezzo medio di mercato si sono considerati i valori di scambio medi derivanti da OMI, Borsino Immobiliare e riferimenti di operatori sul mercato di zona. Il prezzo medio è variabile da Euro 1100 a Euro 1300.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 9,83 x 1.200,00 = **11.793,60**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 11.793,60**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 11.793,60**

BENI IN TIRANO VIA VALCHIOSA

BCNC - PARTI COMUNI -

DI CUI AL PUNTO D

BCNC - PARTI COMUNI - a TIRANO VIA VALCHIOSA, della superficie commerciale di **29,54** mq per la quota di:

- 4/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)
- 1/6 di piena proprietà (*** DATO OSCURATO ***)

TRATTASI DI PARTI DI EDIFICIO (corsello di accesso ai posti auto, lavanderia, centrale termica, serbatoio del gasolio, locale intercapedine, vano scala, corte esterna al piano terra, corridoio nel sottotetto) COMUNI A TUTTI I SUBB.

Identificazione catastale:

- foglio 27 particella 64 sub. 11 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8

BCNC - CORSELLO COMUNE DI ACCESSO AI POSTI AUTO

- foglio 27 particella 64 sub. 12 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - LAVANDERIA / DEPOSITO COMUNE A TUTTI
- foglio 27 particella 64 sub. 14 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 8
BCNC - CENTRALE TERMICA, DEPOSITO SERBATOIO DEL GASOLIO, LOCALE INTERCAPEDINE
- foglio 27 particella 64 sub. 15 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA, piano: S2-S1-T-1-2-3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da CENSIMENTO VANO SCALE
BCNC - VANO SCALA COMUNE A TUTTI I SUBB
- foglio 27 particella 64 sub. 17 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA , piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da CENSIMENTO AREA ESTERNA
BCNC - CORTE ESTERNA AL PIANO TERRA
- foglio 27 particella 64 sub. 21 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA VALCHIOSA , piano: 3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO SUB 16
BCNC - CORRIDOIO DEL SOTTOTETTO COMUNE A TUTTI I SUBB

L'intero edificio sviluppa 4 piani fuori terra, 2 piano interrato.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Tirano, Sondalo, Poschiavo). Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: TRENINO ROSSO BERNINA - CON PARTENZA DA TIRANO.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
BCNC - corsello di accesso ai garage	18,33	x	40 %	=	7,33
BCNC - lavanderia / deposito	4,67	x	40 %	=	1,87
BCNC - vano scale	34,00	x	36 %	=	12,24
BCNC - CORTE ESTERNA	54,67	x	4,55 %	=	2,49
BCNC - CORRIDOIO DEL SOTTOTETTO	3,00	x	31 %	=	0,93
BCNC - CT, deposito e	13,00	x	36 %	=	4,68

intercapedine		
Totale:	127,67	29,54

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Le superficie lorde sono state suddivise in 3 parti, tanti quanti sono i lotti generati. In tal modo il valore dei BCNC si è distribuito sui lotti.

Tale valore, idoneamente ragguagliato in base alle destinazioni, si moltiplica per il valore medio di mercato di Euro/mq 1100

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 29,54 x 1.100,00 = **32.491,23**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 32.491,23**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 32.491,23**

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Nella determinazione del prezzo medio di mercato si sono valutati i parametri della zona, facendo riferimento a OMI, (valori €/mq da 900 a €1650) Borsino Immobiliare di Tirano e Agenzie Immobiliari

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di SONDRIO, ufficio del registro di SONDRIO, conservatoria dei registri immobiliari di SONDRIO, ufficio tecnico di TIRANO, agenzie: TIRANO, osservatori del mercato immobiliare TIRANO, ed inoltre: BORSINO IMMOBILIARE RIFERITO A TIRANO

VALORE DI MERCATO (OMV):

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

ID	descrizione	consistenza	cons. accessori	valore intero	valore diritto
A	appartamento	144,14	0,00	187.383,30	187.383,30
B	posto auto	24,85	0,00	24.852,00	24.852,00
C	sottotetto non abitabile	9,83	0,00	11.793,60	11.793,60
D	BCNC - PARTI COMUNI -	29,54	0,00	32.491,23	32.491,23
				256.520,13 €	256.520,13 €

Giudizio di comoda divisibilità della quota:

Il lotto 3 così come è stato configurato non è divisibile in quanto l'unità abitativa è stata integrata da: un posto auto, una soffitta ad uso esclusivo. I beni comuni non censibili sono indivisibili, pertanto sono assegnati al lotto 3 in comproprietà'.

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): € 3.600,00
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: € 252.920,13

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):

Riduzione del valore del **0%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: € 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: € 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: € 252.920,13

data 05/10/2021

il tecnico incaricato
 GEOM. ANGELO PAGANONI