



GIUNTA REGIONALE

ASTE
GIUDIZIARIE.it

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Ufficio Bonifiche e Rischi Ambientali

Via Catullo, 2 - Pescara. ☎ 085.9181.176

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Alla Società ~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ @legalmail.it

e p.c.

Al Comune di NERETO (TE)

protocollo@pec.comune.nereto.te.it

Oggetto: Sito a rischio potenziale sottoposto a verifiche ambientali ubicato in loc. “Colle Scarpone” - Comune di Nereto (TE) - Codice ARTA TE100018. Rif. note pec del 04/07/2023 e 14/07/2023 della Società ~~XXXXXXXXXXXX~~ – Richiesta documentazione e informazioni. **Riscontro.**

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Egr. Sig. ~~XXXXXXXXXX~~

in qualità di Amministratore della Società ~~XXXXXXXXXXXX~~ con Sede ~~XXXXXXXX~~ in via ~~XXXXXXXXXX~~, in riferimento alle Vs. richieste del 04/07/2023 e 14/07/2023, acquisite rispettivamente dal SGRB-dpc026 ai prot.nn. 290003/23 del 05/07/2023 e 306434/23 del 14/07/2023, si comunica quanto segue.

Premesso che il sito in oggetto è ricompreso nell’**Allegato 2** “*Elenco dei siti potenzialmente contaminati ai sensi dell’art. 240, co. 1, lett. d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*” della **DGR n. 59 del 10/02/2022**, contrassegnato dal **codice ARTA TE100018**, per il quale è necessario effettuare, a seguito di segnalazione da parte delle Autorità competenti (cfr ai sensi degli artt. 242, 244, 245, 249 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), le indagini/verifiche ambientali sulla matrice *suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee* finalizzate ad accertare l’effettiva contaminazione e quindi la necessità o meno di procedere agli interventi di bonifica.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Da una verifica agli atti in possesso dello scrivente Servizio risulta che per il sito sono stati condotti, negli anni compresi dal 2002 al 2013, accertamenti ambientali ed è stato presentato il documento: “Indagine Ambientale Preliminare area ex Fornace Briko S.p.A. di Nereto” (datato Giugno 2012) da parte del committente Società ~~XXXXXXXXXXXX~~, con contestuale smaltimento di rifiuti quali: materiale da costruzione contenete amianto, residui di amianto, polistirolo, rottami di ferro e acciaio, serbatoi, ecc. (come certificato dai FIR presenti nel fascicolo). Inoltre, si fa presente che ARTA Abruzzo ha trasmesso nel corso degli anni rapporti di prova in relazione alle indagini effettuate sulla qualità ambientale del sito, ove si sono riscontrati superamenti delle CSC per la matrice acqua sotterranea per alcuni parametri, in riferimento alla Tabella 1, col. B dell’All. 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

A riguardo si segnala che ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. b) della L.R. 45/2007, le competenze per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati sono in capo al Comune. Circa la presenza di obblighi e/o vincoli che potrebbero limitare l’utilizzo degli immobili presenti nell’area, si rimanda all’Amministrazione comunale, che legge per conoscenza, la definizione degli eventuali chiarimenti in merito.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Dott.ssa Silvia De Melis
[F.to elettronicamente]

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe
[F.to digitalmente]

Firmato digitalmente da: SABRINA DI
GIUSEPPE
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 04/08/2023 13:38:06