

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1: VISTA ESTERNA



FOTO 2: VISTA ESTERNA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 3: VISTA ESTERNA LATERALE



FOTO 4: VISTA ESTERNA INGRESSO HOTEL

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 5: SPAZIO ESTERNO PRIMO PIANO



FOTO 6: LASTRICO SOLARE PRIMO PIANO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 7: LASTRICO SOLARE PRIMO PIANO




FOTO 8: RECEPTION PIANO TERRA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




FOTO 9: RECEPTION PIANO TERRA



FOTO 10: CAMERA DA LETTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 11: CAMERA DA LETTO



FOTO 12: BAGNO INTERNO ALLA CAMERA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 13: SALA COLAZIONI

Astalegale.net



FOTO 14: SALA RIUNIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 15: FESSURAZIONE SCALA



FOTO 16: INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 17: INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA




FOTO 18: INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 19: CAMERA DA LETTO

 ASTAlegale.net



FOTO 20: VISTA LOCALE DEPOSITO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 21: LOCALE AD USO LAVANDERIA

 ASTAlegale.net



FOTO 22: ESTERNO LOCALE LAVANDERIA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 23: UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE

ASTAlegale.net



FOTO 24: ESTERNO UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 25: MAPPALÉ 542: DISIMPEGNO BOX

ASTAlegale.net



FOTO 26: MAPPALÉ 542: BOX REALIZZATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 27: MAPPALE 542: VISTA ESTERNA P.T.

 **ASTA**legale.net



FOTO 28: VISTA TERRENI



FOTO 29: VISTA TERRENI



FOTO 30: VISTA TERRENI