



Foto n° 1 – Prospetto Ovest dell'apprestamento serricolo presente sulla particella 587



Foto n° 2 – Prospetto Ovest dell'apprestamento serricolo presente sulla particella 587 (a dx)



Foto n° 3 – Apprestamento serricolo presente sulla particella 587



Foto n° 4 – Apprestamento serricolo presente sulla particella 587



Foto n° 5 – fabbricato strumentale all'attività agricola (particella 583 sub 1) – abusivo e non sanabile



Foto n° 6 – fabbricato strumentale all'attività agricola (particella 583 sub 1) – abusivo e non sanabile