

Allegato 2.

Documentazione Fotografica

Procedura esecutiva **NRG 12/2022**

CTU: Arch. Carpanini Federica





Foto 01: vista del complesso edilizio da via Fornace



Foto 02: vista esterna (l'immobile oggetto di perizia è l'ultima parte della cortina edilizia sul fondo)



Foto 03: vista esterna dell'immobile – fronte principale



Foto 03 bis: vista esterna dell'immobile – fronte principale su area interna comune



Foto 04: vista esterna dell'immobile – prospetto laterale

Astalegale.net



Foto 04 bis: vista esterna dell'immobile – prospetto laterale



Foto 05: particolare del tetto ammalorato, parte mancante



Foto 06: vista di un vano al piano terra



Foto 07: vista della scala interna mancante



Foto 08: vista esterna dall'area comune di pertinenza

