

*E.I. 16/2022*

*ALLEGATO -FOTO*

*CESPITE 2*



*CESPITE 2 - Comune di Ragusa (RG)*



Foto 1 – Ingresso - Contrada Porticatello snc. (Via dei Giacinti) (immobile 4)

Foto 2 – Esterno Ingresso (immobile 2 F. 172 particella 7 sub. 2).





Foto 3 terreno (immobile 4 - F. 172 particella 322).



Foto 4 Ingresso al primo piano (immobile 1 - F. 172 particella 7 sub. 1).



Foto 5 Vano scala per accedere al primo piano (immobile 1 - F. 172 particella 7 sub. 1).



Foto 6 – Porta d'ingresso al primo piano (immobile 1).



Foto 7 – Terrazza (la parte indicata con tratto rosso è realizzata in legno e deve essere riportata allo stato di progetto della C.E. (immobile 1). (nella terrazza vi sono predisposti degli elementi per realizzare nuove strutture abusive)



Foto 8,9 – Terrazza - Parte di costruzione realizzata in legno che deve essere riportata allo stato di progetto della C.E. (immobile 1). (nella terrazza vi sono predisposti degli elementi per realizzare nuove strutture abusive)



Foto 9



Foto 10,11 – Interno (immobile 2).





Foto 12,13 – Interno (immobile 2).





Foto 14 – Soppalco (immobile 2).



Foto 15 – Bagno (immobile 2).