# STUDIO TECNICO FUMAGALLI

TECNICO/PERITO INCARICATO TRIBUNALE DI LECCO ISCRIZIONE ALBO GEOMETRI PR. DI LECCO n. 790 23900 – Lecco (LC) – Via Cavour n. 61/B

Tel. +39 0341/504975 - Cell. +39 334/3654017 - E-Mail Studio: segreteria@studiotecnicofumagalli.it

E-Mail Diretta: <a href="mailto:df@studiotecnicofumagalli.it">df@studiotecnicofumagalli.it</a> – E-Mail Personale: <a href="mailto:geom.dfumagalli@gmail.com">geom.dfumagalli@gmail.com</a> – PEC: <a href="mailto:davide.fumagalli@geopec.it">davide.fumagalli@geopec.it</a>

# RELAZIONE TECNICA PERITALE e VALUTAZIONE DI STIMA U.I.U.

# **LOTTO 10**

LECCO - VIA GIACOMO PUCCINI N. 19

TRIBUNALE DI LECCO

Fallimento n. 19/2022

Giudice: Dott. Edmondo Tota

Curatori: Avv. Chiara Boniotti e Dott. Diego Bolis

IL TECNICO / VALUTATORE

Collegio Geometri
e Geometri Laureati
della Provincia di Lecco

Iscrizione Albo
N. 790

Geometra

FUMAGALLI DAVIDE

Lecco, 06/03/2024

RELAZIONE TECNICA PERITALE

E VALUTAZIONE DI STIMA U.I.U.

PREMESSA.

Il sottoscritto Geometra DAVIDE FUMAGALLI con ufficio in Lecco (LC), 23900 – in Via Cavour n. 61B - Cell. 334/3654017

e tel. 0341/504975; E-Mail Diretta: df@studiotecnicofumagalli.it — E-Mail Personale geom.dfumagalli@gmail.com e

P.E.C.: davide.fumagalli@geopec.it; iscritto all' Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecco al

numero 790, riceveva incarico dalla Dott.ssa Avv. Chiara Boniotti e dal Dott. Diego Bolis quali professionisti designati nella

procedura FALLIMENTO N. 19/2022 – Tribunale di Lecco – Giudice Delegato Dott. EDMONDO TOTA – di descrivere, alla

data della presente, lo stato di fatto, la consistenza e il valore economico dei beni in Comune di LECCO (LC).

Il sottoscritto effettuava il sopralluogo presso i beni al fine di effettuare tutti i rilievi necessari, fotografici e non, per poter

elaborare la presente Relazione Tecnica Peritale e Valutazione di Stima.

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 10 – LECCO – 1/1: € 4.000,00

Con già inserita la riduzione in % per vizi, difetti, eventuali servitù, riduzione su differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia sulla vendita e perizia.

Data della valutazione:

06/03/2024

## U.I.U. in LECCO (LC)

## Via GIACOMO PUCCINI N. 19

# **LOTTO 10**

C.F. Sez. MAG Fg. 8 – Mapp. 4184 - Sub. 15

### 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI:

U.I.

Bene ubicato in Comune di Lecco, Via Giacomo Puccini n. 19

C.F. Sez. MAG - Fg. 8 - Mapp. 4184 - Sub. 15

Trattasi di unità accatastata in C/6 - Classe 1, Consistenza 12 mg., Superficie Totale 12 mg.

Rendita: 39,04 €

Unità posta al piano T

Vendita della quota di 1/1


Intestazione bene come da Visura Catastale: C/6:

- PROGEDIL S.R.L.

C.F.: 02247780139

Diritto di Prop. Per 1/1

#### **SCHEDA PLANIMETRICA:**



STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

In data di sopralluogo l'u.i. risultava libera.

3. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

Per la presente Voce si rimanda alla Relazione Notarile che verrà poi allegata direttamente dalla curatela. Pertanto per

verifica vincoli, servitù, provenienze, eventuali convenzioni edilizie, etc. si rimanda a Relazione Notarile.

4. ALTRE INFORMAZIONI:

Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le

eventuali pertinenze, accessioni, servitù attive e passive. La vendita avverrà a corpo e non a misura; eventuali differenze di

misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Grava su ciascun interessato l'onere di prendere preventiva visione del lotto e di tutta la documentazione relativa, inclusa la

perizia. Ai sensi dell'Art. 2922 c.c., la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di

qualità e non può essere impugnata per causa di lesione. È espressamente esclusa la garanzia per vizi ai sensi dell'Art.

1490 c.c., nonché qualsivoglia garanzia in relazione alla situazione ambientale, alla destinazione d'uso, alla conformità

degli impianti alle norme vigenti.

L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, difformità del bene, (anche di natura edilizia e urbanistica e catastale),

oneri urbanistici, ecologici o ambientali, necessità di adeguamenti alle normative vigenti in ambito di prevenzione e

sicurezza – anche se occulta o non evidenziata nelle relazioni peritali - non potrà in alcun modo dare luogo ad alcun

risarcimento, indennità, e riduzione del prezzo, rimanendo a carico dell'aggiudicatario gli oneri e le spese necessarie per

l'eliminazione degli eventuali vizi e difetti del bene. I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,

ogni intervento/modifica/sistemazione/aggiornamento/etc. saranno a completo carico del futuro aggiudicatario; nulla sarà

imputabile al curatore, al tecnico, ai coadiutori ed alla procedura stessa. Il futuro aggiudicatario è quindi reso edotto che si

vende nelle condizioni esistenti del bene, nello stato di fatto e di diritto in cui vige il bene e che la vendita è priva di

garanzia per vizi e difetti.

5. ATTUALE PROPRIETARIO:

ATTUALE PROPRIETARIO:

PROGEDIL S.R.L.

C.F.: 02247780139

C.F. Sez. MAG - Fg. 8 - Mapp. 4184 - Sub. 15

Diritto di Prop. Per 1/1

6. PRATICHE EDILIZIE:

A seguito di accesso atti edilizia privata, ed a seguito di ricerca a mezzo del portale comunale inerente al bene in oggetto si

elencano le seguenti pratiche edilizie inerenti l'u.i. oggetto della presente perizia:

5/9

D.I.A. DEL 30.04.2009 – PROT. 20759 DEL 06.05.2009 – Nuova costruzione edificio residenziale plurifamiliare

realizzazione di area a parcheggio privata, intervento su porzione di edificio esistente, interventi di demolizione;

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI DEL 10.05.2010- PROT.22564 DEL 12.05.2010 E NOTIFICA PRELIMINARE DEL

10.05.2010

INTEGRAZIONE PROT.17747 DEL 13.04.2010 – RIF. DIA DEL 30.04.2009 – Atto unilaterale assunzione vincoli per

densità edilizia e pertinenzialità delle aree urbane a parcheggio a rogito del Notaio Giulio Donegana di Lecco;

VARIANTE DIA PROT. 43268 26.09.2011 – Modifiche assetto distributivo interno u.i.; Modifiche area a parcheggio

esterna e rampa carraia; Modifiche percorsi esterni; Modifiche dei parametri di prestazione energetica e delle

relative strutture; Modifiche locale deposito rifiuti domestici.

RICHIESTA AGIBILITA' PROT.30077 DEL 22.05.2013

(Non tutte le pratiche edilizie richieste sono state rilasciate).

Indicate le pratiche edilizie disponibili, rilasciate dall'ufficio tecnico del Comune di Lecco.

E' possibile la presenza di altre P.E. non inviate o trovate dall'ufficio tecnico comunale.

Ci si basa pertanto su quanto ricevuto.

Ai sensi dell'Art. 2922 c.c., la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità e

non può essere impugnata per causa di lesione. È espressamente esclusa la garanzia per vizi ai sensi dell'Art. 1490 c.c.,

nonché qualsivoglia garanzia in relazione alla situazione ambientale, alla destinazione d'uso, alla conformità degli impianti

alle norme vigenti.

7. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

CONFORMITÀ CATASTALE / EDILIZIA:

CATASTALE: CONFORME

La scheda catastale presente è come da stato luogo.

EDILIZIA:

Rispetto il disegno reperito risultano suddivisi i posti auto in maniera differente rispetto quanto presente in loco. Per la

sistemazione si dovranno accordare tutti i proprietari presenti del complesso e valutare successivamente col comune come

procedere per sistemare. Il valore assegnato tiene conto di questa situazione. Si fa presente, però, che non tutte le p.e.

richieste sono state ricevute. Possibile presenza di altre ed eventuali p.e. che indicano una differente situazione che

potrebbe esser corretta con lo stato dei luoghi. Ad oggi, non è possibile indicarlo in quanto non ricevute tutte le p.e.

8. CRITICITA'.

ALCUNE (parziali) CRITICITA' VISIONATE:

Per quanto concerne questo paragrafo CRITICITA' e per altre eventuali criticità che dovessero insorgere, criticità di ogni tipo

e genere; gli oneri, i costi e le spese saranno a totale carico del futuro acquirente/aggiudicatario che si rende quindi edotto

e consapevole di questa situazione in cui vi sono delle criticità. Nel caso dovessero risultare ed esser presenti altre criticità,

6/9

i costi per ognuna di esse saranno a totale carico del futuro aggiudicatario/acquirente, il quale, non potrà fare alcuna rivalsa nei confronti della procedura, dei suoi curatori e tecnici. Tutte le servitù presenti rimarranno in capo all'Aggiudicatario/Acquirente. Come detto, si vende nello stato di fatto e di luogo in cui i beni vigono e nel caso dovessero insorgere altre future criticità di ogni tipo e genere, gli oneri, i costi e le spese saranno a totale carico del futuro acquirente/aggiudicatario che si rende quindi edotto e consapevole di questo, si precisa anche che se i costi e le problematiche fossero superiore e maggiori di quelle in parte citate, il futuro acquirente/aggiudicatario non potrà fare alcuna rivalsa nei confronti della procedura, dei suoi curatori e tecnici e le spese saranno solo a totale suo carico.

Si fa notare, che nella valutazione si terrà conto di questa situazione assegnando un valore al bene che ingloba in modo forfettario e non esaustivo le criticità e problematiche presenti, compreso quanto indicato al punto 7).

- 1) Difformità tra disegno visionato e stato luoghi
- 2) Presenti meno posti auto rispetto quanto dichiarato in catasto su tavole comunali
- 3) Etc..

## 9. DESCRIZIONE ZONA / BENI e AREA

#### **DESCRIZIONE DELLA ZONA**

Il bene sopraindicato è ubicato in zona Semiperiferica, presenti urbanizzazioni. U.I. facente parte di complesso residenziale.

#### **DESCRIZIONE BENE e AREA**

Trattasi di posto auto scoperto a cui si accede tramite cortile comune.



#### **IMMAGINE AEREA ZONA**

## 10. CONSISTENZA / VALUTAZIONE:

#### **CONSISTENZA:**

Dati metrici dichiarati in Agenzia delle Entrate – Visura Catastale indica una superficie totale pari a mq. 12.

#### **VALUTAZIONE:**

Procedimento di stima: Valutazione a corpo

Considerando la dimensione del bene, valutato lo stato del bene, dopo un'attenta e accurata riflessione da parte del sottoscritto Tecnico Estimatore per quanto indicato, considerando le criticità e le problematiche presenti ed anche per l'assenza di garanzia sulla vendita e l'assenza di garanzia per ogni vizio, difetto, irregolarità edilizia, ambientale, urbanistica. Considerata la situazione reale del lotto, indicato quanto sopra, si stima un valore a corpo pari a € 4.000,00.

VALORE QUOTA 1/1 – Lotto 10 – LECCO, VIA PUCCINI N. 19 per la vendita = 4.000,00 Euro

(Più probabile valore di mercato del bene nelle condizioni di fatto e diritto in cui si trova)

#### 11. RIEPILOGO E DICHIARAZIONE:

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 10 - LECCO - 1/1: € 4.000,00

Con già inserita la riduzione in % per vizi, difetti, eventuali servitù, riduzione su differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia sulla vendita e perizia.

Data della valutazione: 06/03/2024

#### FONTI DI INFORMAZIONE:

Le fonti di informazione consultate sono: Catasto di Lecco, ufficio edilizia di Lecco, verifiche borsino immobiliare zona Lecco.

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle mie conoscenze di valutatore; le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni eventualmente riportate in perizia; io sottoscritto valutatore non ho alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

io sottoscritto valutatore ho agito in accordo con gli standard etici e professionali;

io sottoscritto valutatore sono in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione;

io sottoscritto valutatore possiedo l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare.

#### IL TECNICO / VALUTATORE

Collegio Geometri
e Geometri Laureati
della Provincia di Lecco

Iscrizione Albo
N. 790

Geometra

FUMAGALLI DAVIDE