

LOTTO B – CAPANNONE part. 416

SP Canale Monterano – Monteverginio, Canale Monterano (RM)

Foglio 23 – Particella 416



Foto 22 - 24: L'ingresso ed i piazzali dell'opificio (particella autonoma esclusa dal pignoramento).







Foto 25 - 27: Esterni ed interni del capannone part. 416.



Foto 28: Il bagno ricavato all'interno del capannone part. 416.



Foto 29: L'ampliamento abusivo realizzato sul retro del capannone part. 416.

LOTTO C – CAPANNONE part. 417

SP Canale Monterano – Monteverginio, Canale Monterano (RM)

Foglio 23 – Particella 417




Foto 30 - 32: Interni del capannone part. 417.



Foto 33: La tettoia realizzata in difformità al progetto sul lato ovest del capannone part. 417.

LOTTO D – CAPANNONE part. 418

SP Canale Monterano – Monteverginio, Canale Monterano (RM)

Foglio 23 – Particella 418




Foto 34 e 35: Esterni ed interni del capannone part. 418, officina di lavorazione dell'alluminio.



Foto 36 e 37: Una degli ampliamenti laterali abusivi del capannone part. 418.



L'Esperto alla stima
FRANCESCO PEPI