



FOTO 01 - VIA CASETTI N. 445



FOTO 02 - VISTA DELLA PROPRIETA'




FOTO 03 - VIA CASETTI



FOTO 04 - VIA CASETTI CON VISTA DELLA SUPERSTRADA E45



FOTO 05 - PONTE SUPERSTRADA E45




FOTO 06 - VISTA DELLE AREE AGRICOLE CONFINANTI




FOTO 07 - AREA VERDE E SUPERSTRADA E45



FOTO 08 - CANCELLO DI ACCESSO ALL'AREA DI PROPRIETA'



FOTO 09 - VISTA DA VIA CASETTI



FOTO 10 - PROSPETTO PRINCIPALE



FOTO 11 - PROSPETTO LATERALE



FOTO 12 - RECINZIONE E MANUFATTI



FOTO 13 - CANCELLO PRINCIPALE



FOTO 14 - FRONTE LATERALE



FOTO 15 - VISTA LATERALE



FOTO 16 - FRONTE LATERALE
NORD-OVEST



FOTO 17 - FRONTE RETROSTANTE



FOTO 18 - VISTA DEL GIARDINO



FOTO 19 - MANUFATTI ABUSIVI NEL
RETRO DEL COMPLESSO



FOTO 20 - INGRESSO CUCINA




FOTO 21 - CAPANNO IN LAMIERA
ABUSIVO



FOTO 22 - PORTICO SUL FRONTE
PRINCIPALE



FOTO 23 - PORTICO



FOTO 24 - FRONTE LATERALE



FOTO 49 - PORTA CENTRALE TERMICA



FOTO 50 - PORTE INTERNE



FOTO 51 - PORTE INTERNE



FOTO 52 - DETTAGLIO PAVIMENTO INGRESSO



FOTO 53 - DETTAGLIO PAVIMENTI DISIMPEGNO



FOTO 54 - DETTAGLIO PAVIMENTO INGRESSO DA CUCINA



FOTO 55 - CENTRALE TERMICA



FOTO 56 - RADIATORE A COLONNA




FOTO 57 - CALDAIA



FOTO 58 - SERBATOIO GPL



FOTO 59 - BOMBOLE GAS PER CUCINA



FOTO 60 - FOSSA FOGNATURA



FOTO 37 - DEPOSITO PORTICO APERTO
UTILIZZATO COME CUCINA



FOTO 38 - DEPOSITO PORTICO APERTO
UTILIZZATO COME CUCINA



FOTO 39 - DEPOSITO PORTICO APERTO
UTILIZZATO COME CUCINA



FOTO 40 - CUCINA ABUSIVA



FOTO 41 - BAGNO NON CONFORME



FOTO 42 - BAGNO NON CONFORME



FOTO 43 - SERVIZIO UTILIZZATO
COME CAMERA



FOTO 44 - DISIMPEGNO



FOTO 45 - DISIMPEGNO



FOTO 46 - CAMERA ABUSIVA




FOTO 47 - CAMERA ABUSIVA



FOTO 48 - CAMERA ABUSIVA



FOTO 25 - ACCESSO AL PIANO PRIMO




FOTO 26 - SCALA DI ACCESSO AL PIANO PRIMO (GREZZO)



FOTO 27 - VISTA DELLA COPERTURA A PIANO PRIMO



FOTO 28 - PIANO PRIMO (GREZZO)



FOTO 29 - PIANO PRIMO (GREZZO)



FOTO 30 - SCALA (GREZZA)



FOTO 31 - DETTAGLIO FINESTRA



FOTO 32 - COPERTURA PORTICO



FOTO 33 - DETTAGLI IN PIETRA



FOTO 34 - VANO A SERVIZI UTILIZZATO COME SOGGIORNO



FOTO 35 - VANI A SERVIZI UTILIZZATI COME SOGGIORNO PRANZO



FOTO 36 - VANO A SERVIZIO UTILIZZATO COME SOGGIORNO PRANZO