


**Tribunale Ordinario di Ragusa**  
**Sezione Esecuzioni Immobiliari di Ragusa**  
**r.g. 183/2021**




**ALLEGATO 1-bis**  
*conformità catastale/stato di fatto*  
**Bene 1**



# Bene 1



## Legenda


-  perimetro beni staggiti
-  bene periziato
-  abuso edilizio





**Estratto di mappa catastale con evidenziazione del Bene 1**






PIANO TERRA

## Planimetria catastale del Bene 1



## Planimetria concessione edilizia






PIANO TERRA

 **ASTA**legale.net






PIANO TERRA

 **ASTA**legale.net






PIANO TERRA

 *ASTAlegale.net*






PIANO TERRA

 *ASTAlegale.net*








PIANO TERRA

 **ASTAlegale.net**




**corridoio**






PIANO TERRA






PIANO TERRA

ASTAlegale.net






PIANO TERRA

 ASTAlegale.net






PIANO TERRA


ASTAlegale.net






PIANO TERRA


ASTAlegale.net






PIANO TERRA

ASTAlegale.net





PIANO TERRA

