



ALLEGATO N. 08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**Fotografie a colori numerate da 1 a 18
con didascalia**

contiene n. 9 pagine formato A4





Foto n. 01 – Panoramica dell'abitazione e ingresso garage

 **ASTA**legale.net



Foto n. 02 – Prospetto N-E con cancelletto d'ingresso.

CTU 199/2017 – DOTT. ING. R. RAGUSA



Foto n. 03 – Autorimessa.

 **ASTA**legale.net



Foto n. 04 – Vista del ballatoi a cielo aperto, zona in comune.

CTU 199/2017 – DOTT. ING. R. RAGUSA



Foto n. 05 – Prospetto S-O

 **ASTA**legale.net




Foto n. 06 – Prospetto N-O con vano abusivo.

CTU 199/2017 – DOTT. ING. R. RAGUSA



Foto n. 07 – Pergolato in legno



Foto n. 08 – Ingresso e soggiorno.

CTU 199/2017 – DOTT. ING. R. RAGUSA



Foto n. 09 – Vano abusivo, visto dall'interno.

 **ASTA**legale.net



Foto n. 10 – Camera da letto matrimoniale.

CTU 199/2017 – DOTT. ING. R. RAGUSA



Foto n. 11 – Cameretta.

 ASTAlegale.net



Foto n. 12 – Disimpegno.

CTU 199/2017 – DOTT. ING. R. RAGUSA




Foto n. 13 – Bagno.

 **ASTA**legale.net



Foto n. 14 – Lavanderia.

CTU 199/2017 – DOTT. ING. R. RAGUSA



Foto n. 15 – Climatizzatori inverter.

 ASTAlegale.net



Foto n. 16 – Caldaia.

CTU 199/2017 – DOTT. ING. R. RAGUSA




Foto n. 17 – Addolcitore.

 **ASTA**legale.net



Foto n. 18 – Serbatoio di riserva acqua di litri 3000.

CTU 199/2017 – DOTT. ING. R. RAGUSA