



FOTO 15 - PORTONE
INGRESSO



FOTO 16 - PORTONE SU
TERRAZZO



FOTO 17 - INGRESSO VISTA
DEL PORTONE



FOTO 18 - DISIMPEGNO
D'INGRESSO



FOTO 19 - ANDRONE
INGRESSO



FOTO 20 - ANDRONE
INGRESSO



FOTO 21 - ANDRONE
INGRESSO



FOTO 22 - PIANO TERRA
SCALA INTERNA



FOTO 23 - PIANO PRIMO SCALA



FOTO 24 - PIANO SECONDO SCALA



FOTO 25 - PIANO PRIMO VISTA DEL
VANO SCALA



FOTO 26 - VANO SCALA



FOTO 27 - VANO SCALA




FOTO 28 - COPERTURA VANO SCALA



FOTO 1 - VIA CHIARAMONTI



FOTO 2 - ACCESSO PALAZZO



FOTO 3 - VISTA DA VIA MURA
FEDERICO COMANDINI



FOTO 4 - VIA CHIARAMONTI



FOTO 5 - PALAZZO
GUERRINI BRATTI



FOTO 6 - FONTE INTERNO



FOTO 7 - VISTA DEL
FABBRICATO A SERVIZI



FOTO 8 - ACCESSO DA VIA MURA
FEDERICO COMANDINI



FOTO 9 - VISTA DALL'ALTO DEL
CORTILE INTERNO



FOTO 10 - FABBRICATO A SERVIZI
DA VIA MURA FEDERICO COMANDINI



FOTO 11 - TERRAZZO
CON VISTA ALA SERVIZI



FOTO 12 - VISTA
DALL'ALTO DEL TERRAZZO



FOTO 13 - VISTA
DALL'ALTO FABBR. SERVIZI



FOTO 14 - TERRAZZO E
PORTICO INTERRATO



FOTO 29 - CANTINA



FOTO 30 - CANTINA



FOTO 31 - CANTINA



FOTO 32 - PIANO INTERRATO ALA A SERVIZI



FOTO 33 - PIANO INTERRATO COPERTURA PORTICO



FOTO 34 - VISTA PORTICO



FOTO 35 - PIANO INTERRATO PORTICO

ASTAlegale.net



FOTO 36 - CUCINA ALA SERVIZI



FOTO 37 - CAMERA ALA SERVIZI



FOTO 38 - CAMERA ALA SERVIZI



FOTO 39 - DISIMPEGNO ALA SERVIZI



FOTO 40 - PIANO TERRA SALA PRANZO E CUCINOTTO



FOTO 41 - PIANO TERRA SOGGIORNO



FOTO 42 - PIANO TERRA STUDIO



FOTO 43 - PIANO TERRA CAMERA



FOTO 44 - PIANO TERRA CAMERA



FOTO 45 - PIANO TERRA TERRAZZO



FOTO 46 - PIANO PRIMO BAGNO



FOTO 47 - PIANO PRIMO CUCINA



FOTO 48 - PIANO PRIMO DISIMPEGNO



FOTO 49 - PIANO PRIMO CUCINA



FOTO 50 - PIANO PRIMO PRANZO



FOTO 51 - PIANO PRIMO PRANZO



FOTO 52 - PIANO PRIMO CAMERA



FOTO 53 - PIANO PRIMO SOGGIORNO



FOTO 54 - PIANO PRIMO SOGGIORNO



FOTO 55 - PIANO PRIMO SOGGIORNO



FOTO 56 - PIANO PRIMO STUDIO



FOTO 57 - PIANO PRIMO CAMERA



FOTO 58 - PIANO PRIMO BAGNO



FOTO 59 - PIANO PRIMO SOGGIORNO



FOTO 60 - PIANO PRIMO DISIMPEGNO



FOTO 61 - PIANO SECONDO BAGNO



FOTO 62 - PIANO SECONDO CAMERA



FOTO 63 - PIANO SECONDO STUDIO



FOTO 64 - PIANO SECONDO CAMERA



FOTO 65 - PIANO SECONDO CUCINA



FOTO 66 - PIANO SECONDO DISIMPEGNO CENTRALE



FOTO 67 - PIANO SECONDO DISIMPEGNO CENTRALE



FOTO 68 - ALA SERVIZI
DEGRADO COPERTURA



FOTO 69 - DEGRADO
STRUTTURALE




FOTO 70 - INFILTRAZIONI
DA COPERTURA



FOTO 71 - DEGRADO
STRUTTURALE



FOTO 72 - ALA SERVIZI PORZIONE
DI COPERTURA COLLATA



FOTO 73 - MACERIE DEL CROLLO
STRUTTURALE



FOTO 74 - PORZIONE COPERTURA
DEGRADATA

 **ASTAlegale.net**



FOTO 75 - ALA A SERVIZI
INFILTRAZIONI E UMITA'



FOTO 76 - ALA A SERVIZI
INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA



FOTO 77 - ALA A SERVIZI
CUCINA CON INFILTRAZIONI



FOTO 78 - ALA A SERVIZI
INFILTRAZIONI LUCERNAIO



FOTO 79 - UMITA' DA CONDENSA



FOTO 80 - PIANO INTERRATO
DEGRADO, INFILTRAZIONI E UMITA'



FOTO 81 - PORTE PALAZZO



FOTO 82 - PORTA INTERNA PALAZZO



FOTO 83 - PORTE PALAZZO



FOTO 84 - INFILTRAZIONE
TETTO FABBR. A SERVIZI



FOTO 85 - PORTONE
FABBRICATO A SERVIZI



FOTO 86 - RADIATORE
INTERNO



FOTO 87 - SECONDO PIANO
BAGNO ESTERNO



FOTO 88 - PIANO TERRA SOFFITTO
VANO PRANZO



FOTO 89 - SCURONI FINESTRE
FABBRICATO A SERVIZI



FOTO 90 - PORTONE DI ACCESSO
SU VIA MURA FEDERICO COMANDINI



FOTO 91 - CENTRALE TERMICA



FOTO 92 - VISTA CANNA FUMARIA
CENTRALE TERMICA



FOTO 93 - CALDAIA FABBRICATO
A SERVIZI



FOTO 94 - FACCIATA PRINCIPALE
BANCHINA FINESTRE



FOTO 95 - FACCIATA PRINCIPALE
USURA E DISTACCO VERNICIATURA



FOTO 96 - FACCIATA PRINCIPALE
USURA E DISTACCHI



FOTO STORICA - VISTA COPERTURA



FOTO STORICA - ALA A SERVIZI



FOTO STORICA - TERRAZZO, PORTICO,
CORTILE E CENTRALE TERMICA

ASTAlegale.net



FOTO STORICA - CENTRALE
TERMICA



FOTO STORICA -
ALA A SERVIZI



FOTO STORICA - CENTRALE
TERMICA



FOTO STORICA - CORTILE
TERMICA



FOTO STORICA - ACCESSO
DA VIA MURA F. COMANDINI



FOTO STORICA - VETRATA
SU GALLERIA



FOTO STORICA - CALDAIA
PALAZZO



FOTO STORICA - VANO
CONTATORI