

**IMMOBILE**

**FABBRICATO IN SANTA CROCE**

**CAMERINA**

**VIA S.D'ACQUISTO N°9**

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**



**FOTO N.1 VISTA FRONTALE DELL'INGRESSO ALL'IMMOBILE**



**FOTO N.2 VISTA DEL PROSPETTO FRONTALE DELL'IMMOBILE SU VIA D'ACQUISTO**



**FOTO N.3 VISTA DEL FRONTE POSTERIORE DELL'IMMOBILE**





**FOTO N.4 VISTA DELL' INGRESSO**



**FOTO N.5 VISTA DAL PORTONE D'INGRESSO VERSO IL SOGGIORNO-CORRIDOIO**



**FOTO N.6 VISTA DEL CAMINO DENTRO IL SOGGIORNO**



FOTO N.7 VISTA DEL SOGGIORNO-PRANZO-CUCINA



FOTO N.8 VISTA DEL SOGGIORNO-PRANZO-CUCINA



FOTO N.9 VISTA DEL SOGGIORNO-PRANZO-CUCINA





FOTO N.10 VISTA DEL SOGGIORNO-PRANZO-CUCINA



FOTO N.11 VISTA DELLA LAVANDERIA



**FOTO N.12 VISTA DEL DISIMPEGNO VERSO LA ZONA NOTTE**



**FOTO N.13 VISTA DEL BAGNO PICCOLO**



FOTO N.14 VISTA DELLA STANZA ARMADI

 [ASTALEGALE.NET](http://ASTALEGALE.NET)





FOTO N.15 VISTA DEL DISIMPEGNO



FOTO N.16 VISTA DEL BAGNO GRANDE



FOTO N.17 VISTA DELLA CAMERA DA LETTO





**FOTO N.18 VISTA DEL RIPOSTIGLIO**



**FOTO N.19 VISTA DEL DISIMPEGNO VERSO SOGGIORNO-PRANZO-CUCINA**



**FOTO N.20 VISTA DELLA CHIOSTRINA INTERNA**



**FOTO N.21 VISTA DELLA VERANDINA ESTERNA SU CUI SI AFFACCIA LA CAMERA DA LETTO**