

ALLEGATO N.3

Documentazione fotografica






Foto 1 – Vista aerea




Foto 2 – Vista aerea





E.P. INGEGNERIA
Associati

Andrea C. Milazzo - architetto -



Foto 3 – Cortile interno



Foto 4 – Cortile interno





Foto 5 Ingresso soggiorno




Foto 6 Ingresso soggiorno






Foto 7 Camera da letto




Foto 8 Camera da letto






Foto 9 Camera da letto




Foto 10 W.C.






Foto 11 W.C.





Foto 12 W.C.





E.P. INGEGNERIA
Associati

Andrea C. Milazzo - architetto -



Foto 13 W.C.





Foto 14 Camera da Letto






Foto 15 Camera da letto




Foto 16 Camera da letto stato fessurativo






Foto 17 Camera da letto stato fessurativo




Foto 18 Camera da letto






Foto 19 Camera da letto




Foto 20 Camera da letto






Foto 21 Cucina




Foto 22 Cucina





E.P. INGEGNERIA
Associati

Andrea C. Milazzo - architetto -



Foto 23 Balcone




Foto 24 Balcone

