

Foglio 18 mappale 687 sub 4 e 5 Gossolengo - LA ROSSIA



FOTO BENE B – Ingresso dalla ex strada provinciale



FOTO BENE B – Ingresso proprietà



FOTO BENE B.1 – Deposito piano terra e primo (sub 4), prospetto est

 **ASTAlegale.net**



FOTO BENE B.1 – Deposito piano terra e primo (sub 4), prospetto sud-ovest



FOTO BENE B.1 – Deposito piano terra (sub 4), prospetto sud



FOTO BENE B.1 – Deposito piano terra e primo (sub 4), prospetto nord-est



FOTO BENE B.1 – Deposito piano terra, particolare di struttura in legno non autorizzata



FOTO BENE B.1 – Interno locale di deposito (sub 4)



FOTO BENE B.1 – Interno locale di deposito (sub 4)



FOTO BENE B.1 – Interno locale di deposito (sub 4)



FOTO BENE B.2 – Deposito piano terra (sub 5), prospetto sud



FOTO BENE B.2 – Deposito piano terra (sub 5), prospetto sud



FOTO BENE B.2 – Deposito piano terra (sub 5), prospetto ovest



FOTO BENE B.3 – Terreni foglio 18 mappale 2 in primo piano bacino irriguo.



FOTO BENE B.3 – Terreni foglio 18 mappale 152 sulla dx. bacino irriguo.



FOTO BENE B.3 – Terreni foglio 18 mappale 3-4 a bosco.



FOTO BENE B.3 – Terreni foglio 18 mappale 3-4-5 a bosco, con vista ponticello.



FOTO BENE B.3 – Terreni foglio 18 mappale 3-4-5 a bosco, con vista canali di scorrimento.