## ALLA PERIZIA IMMOBILIARE R.G.E. 110/2023–Tribunale ordinario di Piacenza

## RILIEVO FOTOGRAFICO DEL 23-04-2023

- Fotografie scattate all'esterno e all'interno dell'immobile nel Comune di Vigolzone - via Monte Lungo, 9
  Ident. Catastali: Catasto fabbricati
  - 1. Foglio 9 particella 109 sub.21 cat. A/2 cl. 5 p. 3-T-vani 5 sup. catastale 103 mq appartamento
  - 2. Foglio 9 particella 109 sub.4 cat. C/6 cl. 7 p. T-consistenza 14 mq. <u>autorimessa</u>



Piacenza, 11/05/2024

L'esperto

(ing. Enrico Cammi)


Jy Junes / euler

## APPARTAMENTO AL PIANO TERZO DEL FABBRICATO RESIDENZIALE


via Monte Lungo 9 - Comune di Vigolzone

(id. catastali: C.F.: Foglio 9 particella 109 sub. 21 cat. A/2 cl. 5 p.T-3. -vani 5)

E AUTORIMESSA AL P. SEMINTERRATO (Foglio 9 particella 109 sub. 4 cat. C/6 cl. 7 p.T)



Veduta aerea del Fabbricato



Stralcio estratto di mappa catastale foglio 9 mappale 109



- VEDUTA FRONTE EST DEL FABBRICATO

## VEDUTA FRONTE SUD ED NORD DEL FABBRICATO DALL'ACCESSO CARRAIO ALL'AREA CORTILIZIA





FRONTE SUD

FRONTE NORD

Pagina 4 di 10







LOCALE INGRESSO- SOGGIORNO

Pagina 5 di 10





CAMERA DA LETTO n.1


CAMERA DA LETTO n.2

Pagina 6 di 10



Rilievo fotografico allegato alla perizia CTU – R.G.E. 110/2023

Pagina 7 di 10





CALDAIA A MURO UBICATA IN CUCINA


BALCONE COPERTO CUCINA

Pagina 8 di 10



BALCONE COPERTO DEL SOGGIORNO







**AUTORIMESSA -BOX- PIANO SMINTERRATO** 

Pagina 10 di 10