



STUDIO TECNICO
POLIGNANO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1 - esterno dell'edificio

14



Foto 2 - esterno dell'edificio



Foto 3 - esterno dell'edificio



Foto 4 - esterno dell'edificio



Foto 5 - corte esclusiva ed area rurale



Foto 6 - area cementata all'ingresso




Foto 7 - portoncino d'ingresso




Foto 8 - soggiorno



Foto 9 - ingresso e soggiorno

18




Foto 10 - soggiorno




Foto 11 - soggiorno

19



Foto 12 - cucina



Foto 13 - servizio igienico



Foto 14 - servizio igienico



Foto 15 - sgombero




Foto 16 - sgombero




Foto 17 - ingresso al sottoscala




Foto 18 - sottoscala



Foto 19 - vano scale



Foto 20 - pianerottolo al primo piano ed
accesso al ripostiglio




Foto 21 - Prima camera matrimoniale

Astalegale.net - È vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



Foto 22 - Prima camera matrimoniale




Foto 23 - Seconda camera matrimoniale

25



Foto 24 - Seconda camera matrimoniale



Foto 25 - Ripostiglio al primo piano




Foto 26 - Ripostiglio al primo piano



Foto 27 - Infissi a vetro singolo



Foto 28 - Infissi in vetrocamera




Foto 29 - Infissi esterni



Foto 30 - Porte interne




Foto 31 - Caldaia




Foto 32 - Particolare impianto elettrico



Foto 33 - Impianto elettrico

30



Foto 34 - Particolare impianto termoidraulico